

Rapport de synthèse

Diagnostic de la qualité des sols et des eaux souterraines

CICOBAIL
170 rue de Guise
SAINT-QUENTIN (02)

CREDIT FONCIER

CICOBAIL

Intitulé du rapport :
170 rue de Guise à Saint Quentin (02)
Diagnostic de la qualité des sols et des eaux souterraines

Objet de l'indice	Date	Indice	Rédaction	Vérification	Validation
			Nom	Nom	Nom
			Signature	Signature	Signature
Création du document	01/10/09		E. CARON	B. BOYVAL	P. DUFOUR
		a			
		b			
		c			
		d			

Numéro de rapport :	RA501599
Numéro d'affaire :	A. 23438
N° de contrat :	CA52090820
Domaine technique :	SP11
Mots cle du thésaurus	Diagnostic de qualité des sols et des eaux souterraines - Prélèvement de sols - Prélèvement d'eaux souterraines

BURGEAP
57, rue de Grigny
62000 ARRAS
Téléphone : 33(0)3.21.24.38.00
e-mail : agence.arras@burgeap.fr
Télécopie : 33(0)3.21.24.38.09

SOMMAIRE

Introduction	5
1 Documents consultés	5
2 Description de l'environnement du site	6
Localisation	2.1
Contexte environnemental	2.2
Contexte géologique	2.2.1
Contexte hydrogéologique	2.2.2
Contexte hydrologique	2.2.3
Usages des eaux	2.2.4
Vulnérabilité des eaux	2.2.5
Contexte naturel	2.2.6
Recensement des sites potentiellement pollués	2.3
3 Description des activités du site	10
Historique	3.1
Etat actuel du site	3.2
4 Synthèse de l'étude environnementale et identification des sources potentielles de pollution	11
5 Investigations de terrain	12
Objets	5.1
Travaux réalisés	5.2
Localisation et caractérisation des sondages	5.2.1
Caractéristiques des piézomètres	5.2.2
Méthode de prélèvements et analyses	5.2.3
Sois	5.2.3.1
Eaux souterraines	5.2.3.2
6 Résultats de la campagne d'investigation	16
Lithologie et observations de terrain	6.1
Choix des valeurs de référence	6.2
Résultats de la campagne de caractérisation de la qualité des sols	6.3
Résultats de la campagne de caractérisation des eaux souterraines	6.4
Sens d'écoulement de la nappe	6.4.1
Observations de terrains	6.4.2
Résultats des analyses	6.4.3
7 Conclusions et recommandations	25
FIGURES	27
ANNEXES	28

TABLEAUX

7	Tableau 1 : Données sur les captages à proximité de la zone d'étude
8	Tableau 2 : Sites référencés BASIAS
11	Tableau 3 : Identification des sources de pollution potentielles
12	Tableau 4 : Caractéristiques des sondages réalisés
13	Tableau 5 : caractéristiques techniques des piézomètres
14	Tableau 6 : Prélèvements des sols et programme analytique
17	Tableau 7 : caractéristiques des différentes catégories de terre
19	Tableau 8 : Résultats des analyses sur sols bruts
20	Tableau 9 : Résultats des tests d'acceptation en centre de stockage de déchets inertes
22	Tableau 10 : Sens d'écoulement des eaux souterraines (07/08/2009)
22	Tableau 11 : Sens d'écoulement des eaux souterraines (13/10/2009)
24	Tableau 12 : Résultats des analyses sur les eaux souterraines
26	Tableau 13 : Principales caractéristiques du schéma conceptuel

FIGURES

Figure n°1	Localisation du site
Figure n°2	Contexte géologique
Figure n°3	Contexte hydrogéologique
Figure n°4	Localisation des sites BASIAS et BASOL
Figure n°5	Implantation des bâtiments
Figure n°6	Schéma conceptuel adapté au projet envisagé
Figure n°7	Localisation des galeries
Figure n°8	Localisation des investigations
Figure n°9	Schéma conceptuel (état actuel de la qualité des sols et des eaux souterraines)
Version	

ANNEXES

29	- Annexe 1 - Plan cadastral du site et informations parcellaires
30	- Annexe 2 - Forage 00651X0020F
31	- Annexe 3 - Cartographie des ZNIEFF
32	- Annexe 4 - Fiche détaillée BASIAS
33	- Annexe 5 - Reportage photographique
34	- Annexe 6 - Fiches de prélèvements des eaux souterraines
35	- Annexe 7 - Coupes de terrain
36	- Annexe 8 - Bordereaux d'analyses des sols
37	- Annexe 9 - Bordereaux d'analyses des eaux souterraines
38	- Annexe 10 - Limites d'utilisation des études de sols

Introduction

Dans le cadre du réaménagement d'une ancienne filature de coton sise 170 rue de Guise à Saint-Quentin (02), la société CICOBAIL a mandaté BURGEAP pour réaliser un diagnostic de la qualité des sols et des eaux souterraines.

L'étude a été réalisée conformément aux nouveaux textes et outils sur la politique nationale de gestion des sols pollués en France, présentés par la Ministre de l'écologie et du Développement Durable (MEDD) lors de sa communication en Conseil des Ministres du 14 février 2007.

Les objectifs de la présente étude sont les suivants :

- identifier les sources de pollution potentiellement présentes à ce jour sur le site ;
- caractériser la qualité des sols et des éventuels remblais présents au droit du site ;
- caractériser la qualité des eaux souterraines ;

• définir les éventuelles suites à donner, en termes de mesures de surveillance, investigations complémentaires, solutions de mise en conformité ainsi qu'en ce qui concerne la gestion et/ou l'élimination des sols potentiellement pollués.

Le présent document constitue le rapport de synthèse de l'étude documentaire et historique ainsi que du diagnostic de la qualité des sols et des eaux souterraines.

1 Documents consultés

Lors de la réalisation de cette étude, nous avons consulté :

- la banque de données du sous sol du BRGM (BSS) ;
- la banque de données ADES ;
- les données de l'Agence de l'Eau Artois Picardie ;
- la carte géologique au 1/50 000^{ème} et la notice explicative de « Saint Quentin » ;
- les bases de données BASIAS et BASOL ;
- les données de Géoportail ;
- les plans et données des extraits de documents administratifs qui nous ont été transmis par le Crédit Foncier.

2 Description de l'environnement du site

2.1 Localisation

Le site étudié est localisé au 170 rue de Guise à Saint-Quentin (02) soit au sud de Saint-Quentin en rive gauche de la Somme. Il occupe les parcelles cadastrées BV n°1 et n°2 (figure 1 et annexe 1) et couvre une superficie globale d'environ 2,5 ha, dont 2 ha de zone bâtie.

Le site est inséré dans le tissu urbain de la ville de Saint-Quentin. Le terrain couvre la quasi-totalité d'un pâté de maison. Il est entouré de rues ou prédomine l'habitat individuel :

- Rue de Guise au nord ;
- Rue de la Convention à l'est ;
- Rue Turbigo à l'ouest ;
- Rue du Sentier au sud.

La cote altimétrique moyenne de ce site est proche de + 85 m NGF69.

2.2 Contexte environnemental

2.2.1 Contexte géologique

L'étude de la carte géologique de « Saint-Quentin » au 1/50 000ème permet d'approcher la structure géologique aux abords immédiats de la zone d'étude (figure 2) à savoir la succession suivante :

- Craie blanche du Santonien et Campanien (Crétacé) : il s'agit d'une formation crayeuse de roche tendre et d'une épaisseur de 60 à 90 mètres;
- Dièves du Turonien moyen.

La banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM révèle la présence d'un forage industriel sur le site portant la référence 00651X0020F. La stratigraphie décrite au droit de cet ouvrage profond de 81,9 m confirme et précise la géologie locale (annexe 2) avec :

- de 0 à 1,8 m : avant puits et craie
- de 1,8 à 81,9 m : craie blanche plus ou moins grasse selon les niveaux.

2.2.2 Contexte hydrogéologique

La structure géologique identifiée ci-dessus détermine la présence d'une nappe phréatique : la nappe de la craie.

Cette nappe constitue une ressource importante, car elle assure l'alimentation en eau potable de la ville de Saint-Quentin. Au droit du site, cette nappe est située aux environs de 15 m de profondeur.

Les eaux de surface (marais de l'Isle, canal de la Somme en aval hydraulique du site) sont sensibles aux effets des ruissellements superficiels. Ces eaux sont vulnérables aux pollutions superficielles.

Eaux de surface

Une pollution de la nappe au mazout a été détectée en 1969 au droit du forage du site 00651X0020F (annexe 2).

Dans le périmètre du site la craie est sub affleurante. Dans ce contexte, la nappe de la craie, pas ou peu protégée par des horizons imperméables est vulnérable vis-à-vis des éventuelles pollutions d'origine superficielle.

Eaux souterraines

2.2.5 Vulnérabilité des eaux

On retiendra la présence d'un captage d'alimentation en eau potable (00651X0064F) situé à environ 1 km à l'ouest du site.

La localisation de ces ouvrages est présentée en figure 3.

Identifiant	Adresse	Propriétaire	Distance au site	Altitude (m)	Profondeur (m)	Aquifère capté
00652X0054F	Le Muid Provand à Hary		1,8 km à l'est	74	50	Craie
00652X0053F	Le Muid Provand à Hary		1,8 km à l'est	73	50	Craie
00651X0064F	Gare S.N.C.F.-Bd Cordier à St Quentin		1 km à l'ouest	74	35	Craie
00651X0171F2	St Quentin		1,8 km à l'ouest	75,5	60,5	Craie
00651X00172M4	Tour Y Val, Fbg St Martin à St Quentin		1,8 km à l'ouest	72	60	Craie
00651X0013F1	St Quentin		1,8 km à l'ouest	75,5	68	Craie
Captages d'alimentation en eau potable (EAP)						
00651X0020F	St Quentin	VELTIL	sur site	86	81,9	Craie
00651X0024F1	St Quentin	GE POWER CONTROLS FRANCE SAS	800 m à l'est	107	74	Craie
00651X0171F4	174 rue de Guise à St Quentin	SAFL OG	100 m à l'est	-	-	Craie
00651X0172F01	St Quentin	S O F R I N O	1,4 km au sud-ouest	-	-	Craie
00651X0071F	St Quentin	INDUSTRIELLE DES PONTES STE	1,2 km au sud-ouest	76	13,36	Craie

Tableau 1 : Données sur les captages à proximité de la zone d'étude

Les points de captage inventoriés par l'Agence de l'Eau dans un rayon de 2 km autour du site sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous :

2.2.4 Usages des eaux

La Somme s'écoule à 875 m au nord du site. Ce cours d'eau est accompagné de zones humides avec notamment la présence de l'étang de l'Isle, du port Gayant et d'une réserve naturelle à 500m au nord du site.

2.2.3 Contexte hydrologique

A l'échelle du site les mesures réalisées sur les trois piézomètres mis en place (5 6-4-1) ne confirment pas ce sens d'écoulement qui localement serait dirigé d'ouest vers l'est mais qui reste à confirmer par une nouvelle mesure de niveau d'eau.

Le sens d'écoulement des eaux souterraines de la nappe de la craie, défini à l'échelle régionale, à partir de l'Atlas hydrogéologique de la Somme serait dirigé du sud vers le nord avec une composante du sud est vers le nord Ouest.

2.2.6 Contexte naturel

La DIREN¹ recense deux Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) à moins d'un kilomètre du site :

- A 500m au nord du site, le marais d'Ile et d'Harly sont classés en ZNIEFF de type 1 : n°02VDS102 (annexe 3).
- La vallée de la somme à environ 875m au nord du site, est classée ZNIEFF de type 2 : n°80VDS201 (annexe 3).

Les catégories de ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) sont définies comme suit :

- **les ZNIEFF de type 1** sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne ;
- **les ZNIEFF de type 2** concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.

2.3 Recensement des sites potentiellement pollués

Le tableau 2 et la figure 4 présentent la liste des sites potentiellement pollués et industriels recensés à proximité du site à partir des bases de données suivantes :

- **« BASOL² »**, relative aux sites et sols (potentiellement) pollués. Cette base de données recense 2 sites dans le secteur :
 ✓ N°8 : usine MOTOBECAINE – pollution des sols et de la nappe souterraine aux hydrocarbures et PCB ;
 ✓ N°10 : Ets HAUBOURDIN - Sols pollués aux métaux, PCB et hydrocarbures.
- **« BASIAS³ »**, relative aux anciens sites industriels et activités de service, qui recense 43 sites sur un rayon de 1km autour de la zone d'étude.

Tableau 2 : Sites références BASIAS

¹ DIREN : Direction régionale de l'environnement
² Base de données sur les sites et sols pollués
³ BASIAS : Base de données sur les anciens sites industriels et activités de service

Identifiant	Raison(s) sociale(s) de(s) l'entrepreneur(s) créateur(s)	Nom(s) usuel(s)	Dernière adresse	Etat d'occupation du site
PI020101611	VERSA Y Tente SA	TOURNE VERSA Y	120 Rue de Guise	Activité terminée
PI020101383	LIBROY et LAUSSE	Libroy et Lausse	17 Rue de Guise	Activité terminée
PI020101871	Garage alpha motor, ex SAINT-QUENTIN AUTO	ex Saint-Quentin LIBROY et LAUSSE	236 Rue Faidherbe d'Isle de Guise	Activité terminée
PI020101510	29 élec ex LEDRU Lucien	Garage alpha motor, ex Garage SAINT-QUENTIN AUTO	92 Av des Fusillés de Fontaine-Notre-Dame	Activité terminée
PI02000668	BOUDOUX et VANDERBROUSSI	Electricité générale EX Fabrique de machines LEBRU	17 Chemin d'Ivry	En activité
PI020101320	Groupeement pour l'usine Fabrication Machines Outils (ex SNC MARY)	Groupeement pour l'usine Fabrication Machines Outils	138 Rue de Guise	En activité
PI020101568	SIEUR	Société service SIEUR	7 Rue du Docteur CAULLEBERT	Activité terminée
PI020101316	BENTHE CHETES	Atelier de réparations SIEUR	110 Rue Guise de	Activité terminée
PI02000396	GREUT Gilbert	Atelier de réparations SIEUR	93 Rue d'Isle de Guise	Activité terminée
PI02000111	BLONDEL et GRESSIERES	DAL Ex Blanche & Gressier	12 Rue Jean de Beuter	Activité terminée
PI02000493	SENEZ Ex Blanchisserie industrielle de l'usine	Blanchisserie industrielle de l'usine SENEZ	20 Rue Ledru-Rollin	Activité terminée
PI02000679	AVOIX Ets	Servier-d'œuvre	Rue d'Orsande	Activité terminée
PI02000005	Sofema ex Manufacture de ceintures BOINET	Brancherie	42 Rue JOSEPHINE	En activité
PI02000727	BOHAYNE Guérin	Brancherie	161 Rue du Général LECLEERC	En activité
PI02000766	CARON	Industrie mécanique CARON	35 Rue LEDRU ROLLIN	En activité
PI02000771	ex CITRA S.A.	ex Transporteur	Avenue Léon LAVERGNE	En activité
PI02000779	Garage (réparation, dépot vente) ex DEVALLE Henri	Garage (réparation, dépot vente) ex Société service ESSO	26 Rue Jules CESAR	Activité terminée
PI02001288	DOULET Emile	Fonderie d'armement DOULET	Rue d'Isle de Guise	Activité terminée
PI02001297	M J C (Menuiserie, bois pvc) ex SAUL AUTO-REPAR, ex M. HENNECART	M J C, ex Garage "Auto-Repar", ex SAINT-QUENTIN AUTO	17 Rue du Bourcier de Perthes	Partiellement réaménagé et en activité
PI02001317	Garage du midi SAUL	Garage du midi	116 Rue du Général LECLEERC	En activité
PI02001329	Comoditas, club fitness ex GRELET Gilbert	Comoditas, club fitness ex Atelier de réparation SIEUR	79 Rue de Guise	Activité terminée
PI02001348	HAUBOURDIN SA	Dépot de ferrailles	63 Chemin d'Ivry	Activité terminée
PI02001351	HUYGUE JP	Dépot de ferrailles et DB HAUBOURDIN	21 Rue du Maréchal Joffre	Activité terminée
PI02001365	SNC DCA Mary Shop (ex Jaffry et Thiebaud Ets) DMS	Pressing Automobile	5 Rue Baudin	En activité
PI02001384	LAMONDY et WALD Sst	Station service SNC DCA	13 Rue de Guise	Activité terminée
PI02001394	LAMONDY Sst	Constructions mécaniques	19 Rue du Maréchal Lecoq	Activité terminée
PI02001424	LESNE Sst	Laverie automatique FRENEAUX	1 Rue Ledru Rollin	Activité terminée
PI02001434	Menuiserie saint quentin RICHET et Cie SAUL	Usine de machines LESNE	25 Rue de l'Industrie de	Partiellement réaménagé et en activité
PI02001445	MOHIER	Fabrique de carcasses RICHET-MOHIER, Menuiserie Saint-Quentin	39 Rue Josephine	Activité terminée
PI02001448	Quesnel motos, espace multiport du faubourg d'Isle, Decroix menuiserie, ex MOTOCARTE, DETALLE et Cie	Fabrique de carcasses RICHET-MOHIER, Menuiserie Saint-Quentin	68 Rue de Guise de	Activité terminée
PI02001449	Motocycle Ets	Motocycle	115 Rue des Etoiles	Activité terminée
PI02001453	Motocycle SA	Motocycle	5 Rue de la Rivière	Partiellement réaménagé et en activité
PI02001483	NICODENE FILS SA, Ets	Transformateur NICODENE FILS	19 Rue Cocteau	Partiellement réaménagé et en activité
PI02001592	POISSOT Yves	Garage POISSOT	53 Rue du Maréchal Joffre	Activité terminée
PI02001603	TOTAL OTS Sst	Société service TOTAL	39 Rue Jules CESAR	En activité
PI02001606	ex UNILEC ALSTHOM ALUMINIQUE, CHARLIER, ex HAZENVEYER Sst	ex Forge UNILEC, ex HAZENVEYER Sst dégraisage	285 Rue de Guise	Activité terminée
PI02001667	Garage SEAT ex CAMPOVERDE ex VAULT Albert	Garage SEAT ex DU CAMPOVERDE ex Société service VALET	88 Rue de Guise	Activité terminée
PI02001669	CAPIJOL (ex CHEVIER)	Mécanique générale CAPIJOL	71 Rue Jules Guesde	Activité terminée
PI02001670	Assurance et Services électroménagers ex Décapage de l'usine SAUL	Assurance et Services électroménagers ex Décapage de l'usine SAUL	99 Rue du Général LECLEERC	Activité terminée
PI02001670	M.D.F.L. (Menuiserie du Faubourg d'Isle) ex DEFILUIT Nickel	M.D.F.L. (Menuiserie du Faubourg d'Isle) ex Garage RENALUT	119 Rue du Général LECLEERC	En activité

RASD1599/A.23438/CAZD090820

Eca - BB - PDU

01/10/09 Page : 9

Le 170 rue de Guise est référencé dans cette liste sous le numéro PIC0201611 (annexe 4). La fiche correspondante n'indique aucune cote d'archives.

Les sites les plus proches (à moins de 100 m du site) sont les suivants :

- PIC0201383 : Tôlerie-chaudronnerie LEROY et LAUGEE
- PIC0201671 : ex Station service DEMAR
- PIC0200688 : Blanchisserie encolage teinture forge
- PIC0201320 : Groupement pour l'Etude Fabrication Machines Outils
- PIC0201639 : Eau de Javel BERTHE

Activités	Substances polluantes associées
anciens garages, ateliers de soudure, ateliers de traitement des métaux, station service	Hydrocarbures totaux, métaux, substances organiques type HAP, hydrocarbures halogénés
teintureries et enrobisement textiles	Hydrocarbures totaux, HAP et métaux

3 Description des activités du site

3.1 Historique

Le site a été exploité depuis 1922 par la société VANDENDRIESSCHE en tant que filature de coton, puis par la société VELFIL (arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter de 1995).

Les exploitants qui se sont succédés sont :

- de 1922 à 1982 : Ms. BOUSSAC ;
- de 1982 à 1995 : SA TRANSTEX ;
- de 1995 à 2003 : VIESLY textile.

Plusieurs phases de construction de l'usine ont eu lieu lors de l'exploitation par la société VANDENDRIESSCHE :

- 1957 : déclaration d'agrandissement de la filature au 153 rue de Guise : usine neuve VF 2 ;
- 1967 : déclaration d'agrandissement de la filature avec la construction de l'usine neuve VF 3.
- Un incendie a impacté le site en 1975.

En figure 5 sont détaillée l'implantation des bâtiments et les principales activités de production répertoriées.

La société VELFIL a cessé son activité en 2003.

En 2007, suite à un arrêté préfectoral de mise en demeure, une ébauche de dossier de cessation d'activité a été transmise à l'Administration par le liquidateur judiciaire ; cependant, ces éléments ne répondent pas en totalité aux exigences réglementaires. Aucun dossier de cessation d'activité ne semble avoir été déposé depuis.

Matrice	Zone	Raison
Sol	Hall des transformateurs électriques	Transformateur vandalisé
	Local des anciennes cuves à huile	Sol souillé et présence d'une cuve enterrée
	Grande salle des métiers à tisser	Nombreuses machines
	Salle de la grappilleuse	Zone de stockage
	Bâtiment le long de la rue de la Convention	cuve fîoul
	Bâtiment du gardien	Présence d'une cuve enterrée d'hydrocarbures
	Autour du local des anciennes cuves à huile	Détection de mazout en 1969 au droit de l'ouvrage
	Forage industriel du site	

Tableau 3 : Identification des sources de pollution potentielles

Sur le site, les principales sources de pollution potentielles répertoriées et investiguées sont les suivantes :

Toute pollution de la nappe au droit du site est potentiellement susceptible de migrer et d'impacter la ressource en eau.

Les données de l'Agence de l'eau indiquent la présence d'un captage d'alimentation en eaux potables (AEP) qui capte ce même aquifère à environ 1 000 m à l'ouest du site. L'étude du contexte environnemental a mis en évidence la présence d'une nappe phréatique située vers 15 m de profondeur (nappe de la craie) et d'une pollution historique des eaux souterraines détectée en 1969 dans le forage industriel du site.

4 Synthèse de l'étude environnementale et identification des sources potentielles de pollution

Le reportage photographique présenté en annexe 5 illustre l'état actuel du site. Une implantation approximative de la surface occupée par ces sous sols est proposée en figure 7. Lors des investigations, nous avons constaté la présence d'un sous sol quasi général sur l'ensemble du bâtiment principal. Ce sous sol n'a pas été visité par BURGEAP notamment en raison de l'absence de plan précis, de moyen d'éclairage et de sécurité adéquats. Les quelques entrées observées n'ont révélées aucun indice visuel de pollution. Dans le local des transformateurs les emplacements sont vides et le sol ne présente pas de traces de souillures. Les anciens transformateurs semblent donc avoir été éliminés avec soins à l'exception d'un seul qui a été transporté dans la cour située en face du local des transformateurs et qui a été vandalisé. Des traces d'huiles sont visibles sur la dalle béton. Le site est à l'abandon mais reste clôturé sur tout son périmètre. Les bâtiments qui couvrent la majeure partie de la superficie sont vides et ont subi des dégradations. Une visite des locaux a eu lieu le 22 janvier 2009 par un représentant de la société BURGEAP.

3.2 Etat actuel du site

5 Investigations de terrain

5.1 Objectifs

Les investigations de terrain visent à :

- identifier la lithologie des terrains présents au droit de la zone d'étude, qualitativement (observations de terrain) et quantitativement (analyses en laboratoire), en particulier les terrains d'origine anthropique (remblais) ;
- prélever des échantillons représentatifs de sols et d'eaux souterraines pour analyses en laboratoire agréé ;
- quantifier le degré de pollution des sols et des eaux souterraines au droit de chaque zone reconnue ;
- définir les éventuelles suites à donner, en termes de mesures de surveillance, investigations complémentaires, solutions de mise en conformité ainsi qu'en ce qui concerne la gestion et/ou l'élimination des sols potentiellement pollués.

5.2 Travaux réalisés

Les investigations ont eu lieu du 4 au 7 août 2009, elles ont consistées en la réalisation de 14 sondages (S1 à S14) à la tarière hélicoïdale et l'installation de trois piézomètres (Pz1, Pz2 et Pz3). Plusieurs secteurs n'ont pu être investigués en raison de la mise en évidence de sous sols non répertoriés à ce jour et notamment la grande salle centrale dite « des métiers à tisser » qui couvre environ un tiers de la surface du site.

5.2.1 Localisation et caractérisation des sondages

La localisation des sondages est présentée en figure 8 et leurs caractéristiques sont détaillées dans le tableau 4.

Tableau 4 : Caractéristiques des sondages réalisés

Sondage	Localisation du sondage	Profondeur du sondage (en m)	Equipé en piézomètre (oui/non)
S1	Autour du local des anciennes cuves à huiles	5	non
S2		3 (présence de cave)	non
S3 / Pz3		5	oui
S4		5	non
S5	Transformateur vandalisé	5	non
S6 et S7	Salle des métiers à tisser	3	non
S8	Dernière la grande salle au niveau de la charpente	0,3 (présence de cave)	non
S9	Au niveau de la salle de la grappeuse	3	non
S10, S11, S12	Au droit des bâtiments de la rue de la convention	3	non
S13 (Pz2)	A l'angle de la maison de gardien à l'entrée du site	3	oui
S14 (Pz1)	Au droit des bâtiments de la rue de la convention	3	oui

Un ou plusieurs échantillons de sols ont été prélevés par sondage, en fonction, d'une part, de la lithologie rencontrée, et d'autre part, des indices et des tests analytiques de terrain.

Les opérations de chantier ont été dirigées par un ingénieur spécialisé de BURGAP, muni de gants jetables afin d'éliminer tout risque de contamination croisée entre les échantillons de sol. Les échantillons prélevés ont été conditionnés dans un flaconnage spécifique et conservés dans une ambiance réfrigérée à l'abri de la lumière et acheminés en fin de journée vers le laboratoire agréé COFRAC, en charge des analyses.

Les prélèvements réalisés ainsi que le programme analytique appliqué aux échantillons sont présentés dans le tableau 7.

5.2.3.1 Sols

5.2.3 Méthode de prélèvements et analyses

La localisation des piézomètres est présentée en figure 8.

Le nivellement des piézomètres a été réalisé par un géomètre afin de déterminer le sens des écoulements souterrains.

Piézomètre	Profondeur (en m)	Diamètre Int/ext. (en mm)	Equipement	
			Tubage plein	Tubage crépiné
PZ1	20 m	52/60	de 0 à 11 m	de 11 à 20 m
PZ2	20 m	52/60	de 0 à 11 m	de 11 à 20 m
PZ3	20 m	52/60	de 0 à 11 m	de 11 à 20 m

Tableau 5 : caractéristiques techniques des piézomètres

Les caractéristiques techniques des piézomètres sont présentées dans le tableau 5.

5.2.2 Caractéristiques des piézomètres

Tableau 6 : Prélèvements des sols et programme analytique

Sondage	Nombre d'échantillon prélevé	Profondeur du prélèvement (en m)	Programme analytique
S1	4	0,5 - 1	HCT (C10-C40), métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), BTEX, HAP (16 composés), COHV (13 composés)
		1-2	sur sol brut : matière sèche, COT, PH ; sur lixiviat : métaux (As, Ba, Ca, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), fluorures, chlorures, sulfates, indice phéno, COT, fraction soluble.
		2-3	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV.
		3-4	Hydrocarbures volatils (C6-C10), HCT (C10-C40).
S2	1	0,1 - 1	Bilan mise en centre de stockage de classe 3 ; Hydrocarbures volatils (C6-C10), HCT (C10-C40).
		0,1 - 1,5	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV.
		2,5 - 3	Bilan mise en centre de stockage de classe 3 ;
		4-5	Hydrocarbures volatils (C6-C10), HCT (C10-C40).
S3	3	0-0,5	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV, PCB.
		1-2	Bilan mise en centre de stockage de classe 3 + PCB
		2-3 et 4-5	PCB
		0 - 0,5	Bilan mise en centre de stockage de classe 3 + PCB
S5	3	1,5 - 2,5	PCB
		4 - 5	PCB + Hydrocarbures volatils (C6-C10), HCT (C10-C40).
		0,3 - 1	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV.
		1 - 2	Bilan mise en centre de stockage de classe 3 ;
S6	2	0,3 - 0,7	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV.
		1 - 2	Bilan mise en centre de stockage de classe 3 ;
		0,3 - 0,7	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV.
		1,5 - 2	Bilan mise en centre de stockage de classe 3 ;
S7	2	0,3 - 0,7	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV.
		1,5 - 2	Bilan mise en centre de stockage de classe 3 ;
		1	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV.
		2	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV.
S10 et S11	2	0,3 - 1	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV.
		1,5 - 2	Bilan mise en centre de stockage de classe 3 ;
		0,5 - 1	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV.
		1,5 - 2	Bilan mise en centre de stockage de classe 3 ;
S12	2	0,3 - 0,7	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV.
		1,7 - 2	Bilan mise en centre de stockage de classe 3 ;
		3	Hydrocarbures volatils (C6-C10), HCT (C10-C40).
S13	3	0,3 - 0,7	HCT (C10-C40), métaux toxiques, BTEX, HAP, COHV.
		1,7 - 2	Bilan mise en centre de stockage de classe 3 ;
		2,5 - 3	Hydrocarbures volatils (C6-C10), HCT (C10-C40).

HCT : hydrocarbures totaux
BTEX : benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes
COT : carbone organique total

COHV : composés organo-halogénés volatils
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
PCB : polychlorobiphényles

5.2.3.2 Eaux souterraines

Quatre prélèvements d'eaux souterraines ont été réalisés (1 par piézomètre et un dans le forage industriel) en respectant la méthodologie suivante :

- détermination de la présence ou de l'absence d'une phase organique flottante sur la nappe à l'aide d'une sonde à interface ;
- relevé du niveau statique initial de la nappe avant pompage ;
- mesures in situ de température, pH, conductivité et potentiel d'oxydo-réduction ;
- renouvellement par pompage d'un volume d'eau au moins égal à 5 fois le volume contenu dans le piézomètre.

Une phase d'environ 15 centimètres d'épaisseur a été mesurée au droit du piézomètre 3.

Le prélèvement dans le piézomètre PZ3 a par conséquent été réalisé au « bailer », sans renouvellement d'eau. Les analyses de la phase ont portées sur les HCT et les HAP.

De même, au droit du forage industriel, le prélèvement a été réalisé au « bailer » en raison de la présence de reste d'équipement et de barres métalliques qui obstruaient partiellement l'ouvrage.

Les fiches de prélèvement des eaux souterraines sont présentées en annexe 6.

Les analyses d'eau des échantillons prélevés en PZ1, PZ2 et forage, ont été les suivantes :

- As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg ;
- hydrocarbures totaux (indice C10-C40) ;
- HAP ;
- COHV ;
- PCB.

Tous les échantillons collectés ont été envoyés sous 24 heures dans un laboratoire agréé.

6 Résultats de la campagne d'investigation

6.1 Lithologie et observations de terrain

Les sondages réalisés au droit du site ont mis en évidence, depuis la surface, les terrains suivants :

- **autour des anciennes cuves d'huile (S1 à S3) et du transformateur vandalisé (S4 et S5) :**

- dalle béton;
- remblais constitués selon les sondages de schistes noirs, nodules de craie, briques rouges dans une matrice limoneuse. Ils sont présents jusqu'à 3,3 m de profondeur.
- Craie blanche.

- **au niveau de la grande salle et au niveau de la salle de la graffeuse (S6, S7 et S9) :**

- dalle béton;
- remblais constitués selon les sondages de schistes noirs, nodules de craie dans une matrice limoneuse jusqu'à 1m de profondeur ;
- limons résiduels mesurés sur une épaisseur variable comprise entre 0,40 m et 1,50 m ;
- craie blanche.

- **le long de la rue de la Convention (S10 à S14) :**

- dalle béton;
- présence de remblais selon les sondages et constitués de schistes noirs, nodules de craie, briques rouges et de sables dans une matrice limoneuse et pouvant être présents jusqu'à 1,5 m de profondeur.
- Craie blanche.

Les coupes de terrains sont présentées en annexe 7.

Des odeurs d'hydrocarbures ont été identifiées à environ 10m de profondeur lors de la pose du piézomètre P23 proche de l'ancien local contenant les cuves d'huile.

Les quelques couloirs et galeries du sous-sol qui ont été visités sommairement lors de la réalisation des investigations n'ont révélés aucun indice visuel de pollution. (NB : En l'absence de plan seul quelques entrées de couloirs ou galeries ont pu être reconnus).

Un puits sec d'environ 10 m de profondeur et d'un mètre de diamètre a été observé dans la salle du sondage S12.

6.2 Choix des valeurs de référence

Les teneurs mesurées dans les sols sont comparées aux valeurs de références suivantes :

- pour les métaux et métalloïdes : valeurs du bruit de fond géochimique national ;
- pour les HAP : valeurs de bruit de fond correspondant aux teneurs anthropiques dans les sols urbains (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – 2005) ;
- pour les autres substances : en l'absence de valeurs de références, nos commentaires reposent donc sur le constat d'absence/présence des composés en référence à des teneurs inférieures ou supérieures aux limites de quantification.

Les résultats d'analyses sont également comparés :

- aux teneurs mentionnées dans le décret du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans les installations de stockage de déchets inertes et les conditions d'exploitation de ces installations ;

- aux seuils habituellement utilisés par les centres d'enrouissement technique (catégories A, B et C, voir le tableau 8 ci-après). Ces seuils sont issus de notre expérience du marché et ne constituent en rien des valeurs réglementaires. L'acceptation définitive des terres reste à l'appréciation des filières d'élimination ou de traitement (biocentres/biotraitement, désorption thermique, incinération...). Notamment, certains centres ont défini des seuils en métaux sur échantillon brut au-delà desquels ils n'acceptent pas les terres.

Tableau 7 : caractéristiques des différentes catégories de terre

Filières	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Traitement biologique
Métaux	résultats de lixiviation conformes aux seuils définis pour les déchets inertes dans l'arrêté du 15 mars 2006	[As]<120, [Cd]<60, [Cr]<7000, [Cu]<950, [Hg]<600, [Ni]<900, [Pb]<2000, [Zn]<9000 mg/kg, et résultats de lixiviation conformes aux seuils définis pour les déchets non dangereux dans la décision du conseil de l'Union Européenne du 19/12/02	[As]>120, [Cd]>60, [Cr]>7000, [Cu]>950, [Hg]>600, [Ni]>900, [Pb]>2000, [Zn]>9000 mg/kg, et résultats de lixiviation conformes aux seuils définis pour les déchets dangereux dans la décision du conseil de l'Union Européenne du 19/12/02	[As]>120, [Cd]>60, [Cr]>950, [Cu]>950, [Hg]>600, [Ni]>900, [Pb]>2000, [Zn]>9000 mg/kg, et résultats de lixiviation conformes aux seuils définis pour les déchets non dangereux dans la décision du conseil de l'Union Européenne du 19/12/02
Somme des 16 HAP	[16 HAP] < 50 mg/kg	[16 HAP] < 100 mg/kg	[16 HAP] < 500 mg/kg	[16 HAP] > 50 mg/kg
BTEX	[BTEX] < 6 mg/kg	[BTEX] < 30 mg/kg	[BTEX] < 30 mg/kg	[BTEX] > 30 mg/kg
HCT	[HCT] < 500 mg/kg	[HCT] < 2 000 mg/kg	[HCT] < 100 000 mg/kg	[HCT] > 2 000 mg/kg
PCB	[PCB] < 1 mg/kg	[PCB] < 10 mg/kg	[PCB] < 50 mg/kg	[PCB] < 1 mg/kg
Fraction Soluble	résultats de lixiviation < 4 000 mg/kg	résultats de lixiviation < 100 000 mg/kg	résultats de lixiviation < 200 000 mg/kg	-
Conditions supplémentaires	Absence d'indices de pollution organoélectriques de pollution	-	-	-

Les résultats d'analyses sont présentés dans les tableaux 9 et 10. Les bordereaux d'analyses sont présentés en annexe B.

6.3 Résultats de la campagne de caractérisation de la qualité des sols

- les terres de **catégorie D** correspondraient à un **centre de traitement biologique de type « biocentre »**.
- les terres de **catégorie C** correspondraient à une installation de stockage pour déchets ultimes, dite **de classe 1**,
- d'après notre expérience, les terres de **catégorie B** correspondraient à une installation de stockage pour déchets non dangereux, dite de **classe 2**,
- les terres de **catégorie A** correspondraient à une installation de stockage pour **déchets inertes (ISDI)**, dite de **classe 3**,

On peut cependant rapprocher ces catégories aux filières d'élimination classiques de déblais :

Nous rappelons que ces critères ne sont pas des valeurs réglementaires et l'acceptation des terres dans un centre de stockage de déchets ou un centre de traitement dépend de l'accord de l'exploitant (les exploitants des centres d'enfouissement restent les derniers décisionnaires quant à l'acceptation des terres au regard de leurs propres arrêtés d'autorisation d'exploiter).

[illegible]

Tableau 9 : Résultats des tests d'acceptation en centre de stockage de déchets inertes

Paramètres analysés	LQ	Unité	Seuils déchets inertes du 15/03/06	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S11	S12	S13
Profondeur de prélèvement	-	m		1 - 2	0,1 - 1	2,5 - 3	1 - 2	0 - 0,5	1 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,7 - 2
Horizon de prélèvement				remblai 5	remblai 5	remblai 5	caie	remblai 5	Limons+caie 0	Limons+caie 0	caie	caie	caie
Matière sèche	0,01	%		81,5	74	82,4	82,4	80,3	83,5	83,5	82,0	81,7	81,6
Lixiviation													
Conductivité électrique	-	µS/cm		50,8	1240	127	294	120	294	102	64,4	181	44,3
pH	-	-		9,47	11,6	9,36	11,0	9,90	7,53	7,76	9,56	9,84	8,66
L/S cumulé	-	(mg/l)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Analyses physico-chimiques sur échant													
Résidu à sec	50	mg/l		100	390	120	150	100	270	100	51	150	68
Indice phénol	0,001	mg/l		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	<0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Sulfates (SO4)	5	mg/l		12	32	36	13	18	46	14	8,3	40	<5,0
Chlorures (Cl)	0,1	mg/l		2,1	4,6	0,90	1,0	1,3	0,56	0,68	0,47	2,1	0,20
Fluorures (F)	0,1	mg/l		0,28	<	0,30	0,16	0,38	<	<	<	0,11	0,19
Carbone organique total	0,1	mg/l		11	1,4	7,3	1,5	8,0	1,8	15	0,91	0,89	1,5
Analyses sur brut													
Acétic	0,05	mg/kg Ms	0,5	0,071	<	<	<	<	<	0,077	<	<	<
Baryum	0,1	mg/kg Ms	20	<	0,29	0,12	<	<	0,12	<	<	<	<
Cadmium	0,001	mg/kg Ms	0,04	<	<	<	<	<	0,0013	<	<	<	0,0012
Chrome	0,02	mg/kg Ms	0,5	<	0,17	0,034	<	<	<	0,14	<	<	<
Cuivre	0,02	mg/kg Ms	2	<	<	<	<	0,071	<	<	<	<	<
Mercur	0,000	mg/kg Ms	0,01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Molybdène	0,05	mg/kg Ms	0,5	<	0,12	<	<	<	0,039	<	<	<	<
Nickel	0,05	mg/kg Ms	0,4	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Plomb	0,05	mg/kg Ms	0,5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Antimoine	0,05	mg/kg Ms	0,06	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Sélénium	0,05	mg/kg Ms	0,1	<	0,070	<	<	<	0,054	<	<	<	<
Zinc	0,02	mg/kg Ms	4	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Chlorures	-	mg/kg Ms	-	21,0	46,0	9,00	10,0	13,0	5,60	6,80	4,70	21,0	2,00
Fluorures	1	mg/kg Ms	10	2,8	<	3,0	1,6	3,8	<	<	<	1,1	1,9
Sulfates	50	mg/kg Ms	-	120	320	360	130	180	460	140	83	400	<
Fraction soluble	-	mg/kg Ms	4 000	1 000	3 900	1 200	1 500	1 000	2 700	1 000	510	1 500	680
COT	-	mg/kg Ms	500	110	14	73	15	80	18	160	9,1	8,9	16
Indice phénol	0,01	mg/kg Ms	1	0,012	0,011	0,012	0,013	0,010	<	0,014	0,013	0,010	0,013
Autres paramètres sur brut													
Carbone organique total (COT)	-	mg/kg Ms	30 000	15 504	96 200	49 440	<1 648	112 420	9 196	6 150	<1640	<1 634	<1632

LQ : limite de détection analytique

< : valeur inférieure à la LQ

R4501599/A.23438/CAG2090820

ECA - BB - PDU

01/10/09

Page : 20

Dans leur ensemble et à deux exceptions, les échantillons analysés présentent des teneurs conformes au bruit de fond géochimique régional.

La première anomalie concerne le secteur des anciennes cuves à huile (sondage S3) avec, dans les remblais superficiels :

- des teneurs légèrement supérieures à la valeur de référence en cuivre et plomb ;
- des traces de trichloréthylène ;

- une teneur en hydrocarbures totaux (HCT) supérieure au bruit de fond sols urbains mais inférieure à la valeur de référence pour l'acceptation de terre en centre de stockage de déchets inertes (décharge de classe 3).

La seconde anomalie est située le long des bâtiments de la rue de la Convention (sondage S12). Elle a été détectée également dans les remblais superficiels avec la présence de métaux (cuivre, mercure et plomb) et d'hydrocarbures totaux (HCT fraction C10-C40) à des teneurs supérieures aux valeurs de référence. Les sondages les plus proches (S11 et S13) présentent quelques traces de HCT au niveau des remblais.

• **Résultats des tests d'acceptation en centre de stockage de déchets inertes :**

Une partie des remblais superficiels (S2, S3 et S5) présentent une teneur en carbone organique total (COT), mesurée sur brut, supérieures aux critères d'acceptation dans une installation de stockage de déchets inertes.

Toutefois l'arrêt du 15 mars 2006 stipule qu'une teneur en COT plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat, ce qui est le cas.

Dans ces conditions, il apparaît que les sols analysés (sauf S12 en raison d'une teneur en hydrocarbures totaux supérieur à 500 mg/kg) respectent les critères d'acceptation dans une installation de stockage de déchets inertes.

NB : La teneur en HCT sur brut de S12 est supérieure à la valeur de référence pour la mise en centre de stockage de déchets inertes. Ces terres seront par conséquent à diriger vers un centre de stockage de classe 1 (catégorie C) ou vers un centre de traitement biologique.

Commentaires :

• **Résultats d'analyses sur sols bruts :**

Une phase d'hydrocarbures d'environ 15 cm d'épaisseur a été mesurée au sommet de la nappe au droit du piézomètre PZ3.

Des bombes de peinture en aérosol ont été observées flottant à la surface des eaux.

6.4.2 Observations de terrains

A l'issue de ces nouvelles mesures, il semblerait que l'écoulement des eaux souterraines au droit du site serait dirigé vers l'ouest. Il s'agit d'un écoulement de faible gradient puisque 5 cm seulement séparent le PZ2 et le PZ1.

Dans ce cas présent, la nappe est quasiment à la même cote au droit des 3 ouvrages.

Le temps de stabilisation du flottant au droit du PZ3 explique la différence de hauteur entre les mesures d'août et octobre 2009.

Piezomètre	Cote du repère (tête du piézomètre)	Profondeur de la nappe/ repère (m)	Cote de la nappe	Positionnement hydraulique
PZ1	87,47	14,975	72,495	Aval
PZ2	86,79	14,25	72,54	Amont
PZ3	87,10	14,6	72,5	Aval

Tableau 11 : Sens d'écoulement des eaux souterraines (13/10/2009)

Une nouvelle mesure des niveaux d'eau a été réalisée le 13 octobre 2009.

D'après ces résultats, la nappe phréatique de la craie s'écoule, au droit du site, de l'ouest/Nord-ouest vers l'est/sud-est. Compte tenu de la détection d'une phase surmontante au droit du piézomètre PZ 3, nous avons considéré ces résultats comme provisoire et à confirmer par de nouvelles mesures.

Piezomètre	Cote du repère (tête du piézomètre)	Profondeur de la nappe/ repère	Cote de la nappe	Positionnement hydraulique
PZ1	87,47	14,88 m	72,59	Aval
PZ2	86,79	14,16	72,63	Latéral/aval
PZ3	87,10	13,23	73,87	Amont

Tableau 10 : Sens d'écoulement des eaux souterraines (07/08/2009)

Les données de nivellement des PZ1, PZ2 et PZ3 sont présentées dans le tableau 6.

Le sens d'écoulement des eaux souterraines a été déterminé à partir d'un nivellement des piézomètres et d'une mesure du niveau statique de la nappe phréatique.

6.4.1 Sens d'écoulement de la nappe

6.4 Résultats de la campagne de caractérisation des eaux souterraines

6.4.3 Résultats des analyses

Les résultats des analyses des eaux souterraines sont présentés dans le tableau 11. Les bordereaux d'analyses sont présentés en annexe 9.

Les bulletins d'analyse figurent en annexe 2. Les résultats d'analyses en laboratoire et *in situ* (mesures lors du prélèvement de l'échantillon) sont synthétisés dans le tableau 2 et comparés aux valeurs de référence suivantes :

- aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-8 du code de la santé publique ;
- aux limites de qualité des eaux brutes de toutes origines utilisées pour la production d'eau destinées à la consommation humaine, définies par l'annexe II de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-8 du code de la santé publique ;
- aux valeurs guides définies par l'OMS (Guidelines for drinking-water quality, 2004).

	µg/l	2	11	<	4,3	-	2 000	2 000
	µg/l	0,03	<	<	<	1	1	1
	µg/l	5	5,8	9,7	<	-	20	20
	µg/l	5	8,3	<	<	50	25	10
	µg/l	2	110	20	10	5 000	-	-
s aromatiques polycycliques (HAP)								
	µg/l	0,05	<	0,17	<	-	-	-
	µg/l	0,05	<	<	<	-	-	-
	µg/l	0,01	<	0,036	<	-	-	-
acène	µg/l	0,01	<	0,037	<	-	-	-
e	µg/l	0,01	<	<	<	-	0,01	0,7
nthène	µg/l	0,01	<	<	<	-	-	-
ylène	µg/l	0,01	<	<	<	-	-	-
nthène	µg/l	0,01	<	<	<	-	-	-
	µg/l	0,01	<	0,040	<	-	-	-
thracène	µg/l	0,01	<	<	<	-	-	-
	µg/l	0,01	<	0,48	<	-	-	-
	µg/l	0,01	0,032	0,077	<	-	-	-
d)pyrène	µg/l	0,01	<	<	<	-	-	-
	µg/l	0,05	<	<	<	-	-	-
	µg/l	0,01	0,012	0,11	<	-	-	-
	µg/l	0,01	<	0,43	<	-	-	-
AP (2)	µg/l	0,03	0,044	1,4	n.d.	-	0,1	-
	µg/l	0,1	<	<	<	-	1	10
	µg/l	0,1	<	<	<	-	-	700
	µg/l	0,1	<	<	<	-	-	300
	µg/l	0,1	<	<	<	-	-	-
	µg/l	0,1	<	<	<	-	-	-
s	µg/l	0,1	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	500
gano-halogénés volatils (COHV)								
re	µg/l	0,1	<	<	<	-	-	20
thane	µg/l	0,1	<	<	<	-	-	4
ne	µg/l	0,1	<	<	<	-	-	200
ane	µg/l	0,1	<	<	<	-	-	-
ane	µg/l	0,1	<	<	<	-	3	30
éthane	µg/l	0,1	<	<	<	-	-	-
thane	µg/l	0,1	<	<	<	-	-	-
ylène	µg/l	0,1	<	<	<	-	-	30
yle	µg/l	0,1	<	<	<	-	0,5	0,3
éthène	µg/l	0,1	<	0,2	<	-	-	-
loroéthylène	µg/l	0,1	<	<	<	-	-	-
is-1,2-Dichloroéthylènes	µg/l	0,1	n.d.	0,2	n.d.	-	-	50
re (TC E)	µg/l	0,1	<	0,4	<	-	10	70
ène (PCE)	µg/l	0,1	<	0,1	<	-	(somme TCE+PCE)	40
s totaux								
totaux C10-C40	µg/l	50	4 840	<	<	1 000	-	-
12	µg/l	10	<	<	<	-	-	-
16	µg/l	10	13	<	<	-	-	-
20	µg/l	5	44	<	<	-	-	-
24	µg/l	5	230	<	<	-	-	-
28	µg/l	5	950	<	<	-	-	-
32	µg/l	5	1600	<	<	-	-	-
36	µg/l	5	1200	<	<	-	-	-
40	µg/l	5	800	<	<	-	-	-
	µg/l	0,01	<	<	<	-	-	-
	µg/l	0,01	<	<	<	-	-	-
	µg/l	0,01	<	<	<	-	-	-
	µg/l	0,01	<	<	<	-	-	-
	µg/l	0,01	<	<	<	-	-	-
	µg/l	0,01	<	<	<	-	-	-
	µg/l	0,01	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-

ion analytique < : teneur inférieure à la LQ n.d. : paramètre non détecté - : paramètre non recherché
 eurs en (b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, benzo(a)pyrène, fluoranthène et indéno(1,2,3-cd)pyrène
 eurs en benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène et indéno(1,2,3-cd)pyrène
 ix prélevé flottent au toit de la nappe

7 Conclusions et recommandations

Dans le cadre du réaménagement d'une ancienne filature de coton sise 170 rue de Guise à Saint-Quentin (02), la société CICOBAIL a mandaté BURGEP afin de réaliser un diagnostic de qualité des sols et des eaux souterraines.

Au vu des résultats de la présente étude, les observations suivantes peuvent être formulées :

1. depuis sa création en 1922 l'activité industrielle pratiquée sur ce site est la filature.
2. les principaux secteurs « potentiellement » polluants identifiés sont :

- un transformateur électrique vandalisé (tâche d'huile au sol) au niveau de la cour nord;
- le local accueillant les anciennes cuves à huile ;
- la grande salle principale dite « des métiers à tisser » ;
- la cuve de flou de chauffage domestique en sous sol de la maison du gardien.

3. les terrains rencontrés sont constitués de remblais superficiels dont l'épaisseur varie selon les sondages entre 0,40 m et plus de 3 m et qui reposent sur des limons ou directement sur la craie.
4. les eaux souterraines de la nappe de la craie ont été mesurées vers 15 m de profondeur. Au droit du site, le sens d'écoulement des eaux souterraines serait dirigé vers l'ouest.
5. des indices de pollutions ont été détectés au niveau des remblais superficiels et des eaux souterraines :

- autour des anciennes cuves d'huiles : anomalies de concentration en métaux et en HCT dans les sols et présence d'une phase à la surface de la nappe au droit du piézomètre PZ3.
- le long des bâtiments de la rue de convention : anomalies de concentrations en métaux et hydrocarbures (hydrocarbures totaux et/ou hydrocarbures aromatiques polycycliques) essentiellement au droit du sondage S12 (HCT : 2 700 mg/kg).

6. aucune source de pollution n'a été mise en évidence dans les échantillons analysés prélevés dans les limons ou dans la craie, l'ensemble des paramètres analysés présente des teneurs conformes aux valeurs de référence.

7. autour du transformateur vandalisé, les sols prélevés directement sous la dalle béton ne contiennent pas de PCB ;

8. dans les trois piézomètres mis en place, les eaux souterraines sont contaminées par les hydrocarbures. Une phase d'environ 0,15 m d'épaisseur a été mesurée dans le piézomètre PZ3 situé en amont hydraulique (par référence aux mesures de nivellement de septembre 2009).

9. plusieurs sondages prévus au droit de la salle principale dite « des métiers à tisser » n'ont pu être réalisés en raison de la présence de sous sols non répertoriés.

Milieu considéré (source)	Nature des polluants	Voies de transfert	Voies d'exposition possibles	Cibles
Sols	Hydrocarbures totaux Métaux, polluants	Contact direct Infiltration Infiltration vers la nappe	Ingestion directe de sol ou de poussières Inhalation	Résidents, utilisateurs des captages d'eau potable et industrielle
Eaux souterraines	Hydrocarbures (HAP et HCT)	Écoulement des eaux souterraines	Ingestion d'eau contaminée Volatilisation	

Tableau 13 : Principales caractéristiques du schéma conceptuel

Schéma conceptuel

Un premier schéma conceptuel a été établi à partir des données acquises au cours de la présente étude (figure 9).

- Rappel : Lorsque des pollutions concentrées sont identifiées (flottant sur les eaux souterraines, terres imprégnées de produits, produits purs...), la priorité consiste d'abord à extraire ces pollutions concentrées (Cf circulaire du MEDAD du 8 février 2007).
 - de vidanger les cuves d'huile au niveau du local « huiles »
 - de s'assurer de la compatibilité entre les pollutions résiduelles (après travaux de dépollution si nécessaire) et les usages prévus (Plan de gestion).
 - Rappel : Lors des pollutions concentrées sont identifiées (flottant sur les eaux souterraines, terres imprégnées de produits, produits purs...), la priorité consiste d'abord à extraire ces pollutions concentrées (Cf circulaire du MEDAD du 8 février 2007).
 - de reconnaître la qualité des sols à partir des sous sol avec des moyens techniques appropriés (matériel à main par exemple) ;
 - de vidanger les cuves d'huile au niveau du local « huiles »
 - de reconnaître et de cartographier les sous sols qui concernent la quasi-totalité du site.
 - de réaliser une campagne complémentaire de prélèvements des eaux souterraines afin de confirmer les résultats d'analyses présentes dans le présent rapport ;
 - de réaliser de nouvelles mesures du niveau d'eau au droit des trois piézomètres mis en place sur le site afin de confirmer le sens d'écoulement des eaux souterraines ;
 - de réaliser une campagne de sondages et d'analyses complémentaires des sols autour du sondage S14 afin de rechercher une source de pollution des sols qui pourrait être à l'origine de la contamination des eaux souterraines du piézomètre PZ1 par les hydrocarbures ;
 - de réaliser une campagne de sondages et d'analyses complémentaires des sols autour du sondage S12 et afin de préciser la nature et l'extension horizontale et verticale de la pollution par les hydrocarbures ;
- Au vu des résultats de la présente campagne de caractérisation de la qualité des sols et des eaux souterraines et compte tenu de la présence de teneurs importantes en hydrocarbures localement dans les remblais et dans les eaux souterraines, nous recommandons :

Recommandations

FIGURES

Echelle

LOCALISATION DU SITE


CREDIT FONCIER - CICOBALL - 170 rue de Guise à Saint Quentin (02)

Diagnostic de qualité environnementale des sols et des eaux souterraines

Figure 1

RAS1599

CAS: 2090820



Légende

- | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|----------------------------|
|  Fz | Alluvions modernes :
argiles et limons |  e2c | Marnes du Thanétien supérieur |  Cs | Craie blanche du
Campanien inférieur |  Cs | Craie blanche du Coniacien |
|  LP | Limons loessiques |  e2b | Argiles du Thanétien moyen |  Cs | Craie blanche du Santonien | | |


Source : Agence de l'Eau Artois Picardie

CONTEXTE GÉOLOGIQUE

Echelle
0 250 500 m



CREDIT FONCIER - CICOBAL - 170 rue de Guise à Saint Quentin (02)
Diagnostic de qualité environnementale des sols et des eaux souterraines



Légende

- Captage d'Alimentation en Eau Potable (AEP)
- Captage d'Alimentation en Eau Industrielle (AEI)


— Courbe isopéize des hautes eaux de 2001

Echelle
0 200 400 m

CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE



CREDIT FONCIER - CICOBAL - 170 rue de Guise à Saint Quentin (02)
Diagnostic de qualité environnementale des sols et des eaux souterraines



LOCALISATION DES SITES BASIAS ET BASOL


CREDIT FONCIER - CICOBAIL - 170 rue de Guise à Saint Quentin (02)
Diagnostic de qualité environnementale des sols et des eaux souterraines

Rue de la Convention

Donnée rue de Guise

Rue de Guise

Rue du Sentier



Echelle

0 10 20 m

BURGEAP

ETAT ACTUEL DU SITE ET SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION


CREDIT FONCIER - CICOBAIL - 170 rue de Guise à Saint Quentin (02)

Diagnostic de qualité environnementale des sols et des eaux souterraines

Figure 6

RA51599

CA52090820



Légende


Zone avec galeries
(aucun plan disponible)

Echelle
0 4,5 9 km

LOCALISATION DES GALERIES

CREDIT FONCIER - CICOBAIL - 170 rue de Guise à Saint Quentin (02)
Diagnostic de qualité environnementale des sols et des eaux souterraines

UNIMAT (Energie)
C Cuisine
CA Cuisine d'appoint
CH Cuisine 5/4
EWC Bain
O Salle de bain
LC Salle de bain
LE Salle de bain
MT Salle de bain
PF Salle de bain
EWC Bain




Légende

- Sondage
 - Piezomètre (hauteur d'eau en m NGF)
- Echelle
0 10 20 m

LOCALISATION DES INVESTIGATIONS

CREDIT FONCIER - CICOBAIL - 170 rue de Guise à Saint Quentin (02)
Diagnostic de qualité environnementale des sols et des eaux souterraines

- U UNIVER (ventilateur)
- C Compresseur
- CA Centrale d'aspiration
- CH Chargeuse 3/5
- ERM Barroge
- G Groupement
- LC Ligne Carde
- LE Ligne d'éclairage
- MT Moteur à filer
- MT Moteur à filer
- PF Zone de stockage
- EP Zone de stockage et de



ANNEXES

- Annexe 1 - Plan cadastral du site et informations parcellaires

Cette annexe contient 3 pages

DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
INFORMATISÉ

Département :
AISNE

Commune :
SAINT-QUENTIN

Section : BV

Échelle d'origine : 1/1000

Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 28/02/2009
(base de données de Paris)

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le centre
des impôts foncier suivant :
SAINT-QUENTIN

51 Boulevard Roosevelt B.P. 614
02231 SAINT-QUENTIN CEDEX
tél. 03 23 65 64 37 fax 03 23 65 58 00
céd. saint-quentin@dgf.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr

©2007 Ministère du budget, des comptes publics et
de la fonction publique



<p>Références de la parcelle 000 BV 113</p> <p>Référence cadastrale de la parcelle</p> <p>Contenance cadastrale</p> <p>Adresse</p> <p>000 BV 113</p> <p>84 mètres carrés</p> <p>63 RUE DU SENTIER</p> <p>02100 SAINT QUENTIN</p>	<p>Références de la parcelle 000 BV 115</p> <p>Référence cadastrale de la parcelle</p> <p>Contenance cadastrale</p> <p>Adresse</p> <p>000 BV 115</p> <p>80 mètres carrés</p> <p>59 RUE DU SENTIER</p> <p>02100 SAINT QUENTIN</p>	<p>Références de la parcelle 000 BV 1137</p> <p>Référence cadastrale de la parcelle</p> <p>Contenance cadastrale</p> <p>Adresse</p> <p>000 BV 1137</p> <p>77 mètres carrés</p> <p>57 RUE DU SENTIER</p> <p>02100 SAINT QUENTIN</p>	<p>Références de la parcelle 000 BV 1165</p> <p>Référence cadastrale de la parcelle</p> <p>Contenance cadastrale</p> <p>Adresse</p> <p>000 BV 1165</p> <p>80 mètres carrés</p> <p>61 RUE DU SENTIER</p> <p>02100 SAINT QUENTIN</p>	<p>Références de la parcelle 000 BV 3</p> <p>Référence cadastrale de la parcelle</p> <p>Contenance cadastrale</p> <p>Adresse</p> <p>000 BV 3</p> <p>80 mètres carrés</p> <p>32 RUE DE LA CONVENTION</p> <p>02100 SAINT QUENTIN</p>	<p>Références de la parcelle 000 BV 2</p> <p>Référence cadastrale de la parcelle</p> <p>Contenance cadastrale</p> <p>Adresse</p> <p>000 BV 2</p> <p>29 mètres carrés</p> <p>170 RUE DE GUISE</p> <p>02100 SAINT QUENTIN</p>	<p>Références de la parcelle 000 BV 1</p> <p>Référence cadastrale de la parcelle</p> <p>Contenance cadastrale</p> <p>000 BV 1</p> <p>24 200 mètres carrés</p>
--	--	--	--	--	---	---

Adresse

170 RUE DE GUISE
02100 SAINT QUENTIN

Références de la parcelle 000 BV 1114

Référence cadastrale de la parcelle

Contenance cadastrale

Adresse

000 BV 1114
84 mètres carrés
65 RUE DU SENTIER
02100 SAINT QUENTIN


- Annexe 2 - **Forage 00651X0020F**

Cette annexe contient 3 pages

Société Auxiliaire des Distributions d'Eau (S.A.D.E.)

Coupe du forage

Cote du sol
 Prof. Eau



Sondage pour recherche d'eau
 Exécution à St Quentin (Oise)
 Client: Filature de Tournai
 Année 1913

Profondeur	Temps	Remarques
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		


Observations

Le forage a été exécuté au fond d'un
 puits existant.



4
4
4

043344
00661K0020



Referenz	Coupe des Coteaux	Epaves
10-18	Grand front et carré	10-18
11-19	Carré blanc et gris	11-19
12-20	Front et carré	12-20
13-21	Carré blanc et gris	13-21
14-22	Carré blanc et gris	14-22
15-23	Carré blanc et gris	15-23
16-24	Carré blanc et gris	16-24
17-25	Carré blanc et gris	17-25
18-26	Carré blanc et gris	18-26
19-27	Carré blanc et gris	19-27
20-28	Carré blanc et gris	20-28
21-29	Carré blanc et gris	21-29
22-30	Carré blanc et gris	22-30
23-31	Carré blanc et gris	23-31
24-32	Carré blanc et gris	24-32
25-33	Carré blanc et gris	25-33
26-34	Carré blanc et gris	26-34
27-35	Carré blanc et gris	27-35
28-36	Carré blanc et gris	28-36
29-37	Carré blanc et gris	29-37
30-38	Carré blanc et gris	30-38
31-39	Carré blanc et gris	31-39
32-40	Carré blanc et gris	32-40
33-41	Carré blanc et gris	33-41
34-42	Carré blanc et gris	34-42
35-43	Carré blanc et gris	35-43
36-44	Carré blanc et gris	36-44
37-45	Carré blanc et gris	37-45
38-46	Carré blanc et gris	38-46
39-47	Carré blanc et gris	39-47
40-48	Carré blanc et gris	40-48
41-49	Carré blanc et gris	41-49
42-50	Carré blanc et gris	42-50
43-51	Carré blanc et gris	43-51
44-52	Carré blanc et gris	44-52
45-53	Carré blanc et gris	45-53
46-54	Carré blanc et gris	46-54
47-55	Carré blanc et gris	47-55
48-56	Carré blanc et gris	48-56
49-57	Carré blanc et gris	49-57
50-58	Carré blanc et gris	50-58
51-59	Carré blanc et gris	51-59
52-60	Carré blanc et gris	52-60
53-61	Carré blanc et gris	53-61
54-62	Carré blanc et gris	54-62
55-63	Carré blanc et gris	55-63
56-64	Carré blanc et gris	56-64
57-65	Carré blanc et gris	57-65
58-66	Carré blanc et gris	58-66
59-67	Carré blanc et gris	59-67
60-68	Carré blanc et gris	60-68
61-69	Carré blanc et gris	61-69
62-70	Carré blanc et gris	62-70
63-71	Carré blanc et gris	63-71
64-72	Carré blanc et gris	64-72
65-73	Carré blanc et gris	65-73
66-74	Carré blanc et gris	66-74
67-75	Carré blanc et gris	67-75
68-76	Carré blanc et gris	68-76
69-77	Carré blanc et gris	69-77
70-78	Carré blanc et gris	70-78
71-79	Carré blanc et gris	71-79
72-80	Carré blanc et gris	72-80
73-81	Carré blanc et gris	73-81
74-82	Carré blanc et gris	74-82
75-83	Carré blanc et gris	75-83
76-84	Carré blanc et gris	76-84
77-85	Carré blanc et gris	77-85
78-86	Carré blanc et gris	78-86
79-87	Carré blanc et gris	79-87
80-88	Carré blanc et gris	80-88
81-89	Carré blanc et gris	81-89
82-90	Carré blanc et gris	82-90
83-91	Carré blanc et gris	83-91
84-92	Carré blanc et gris	84-92
85-93	Carré blanc et gris	85-93
86-94	Carré blanc et gris	86-94
87-95	Carré blanc et gris	87-95
88-96	Carré blanc et gris	88-96
89-97	Carré blanc et gris	89-97
90-98	Carré blanc et gris	90-98
91-99	Carré blanc et gris	91-99
92-100	Carré blanc et gris	92-100

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES									
USAGE		USAGE		OBSERVATIONS					
De	à	De	à	Feinture, nature					
0	- 3,50	0	- 21,00	nulle des jorges lignes bâtes					
3,50	- 15,50	15,50	- 21,00	300					


HYDROLOGIE									
NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE									
Cote du repère : + 05									
Sépie altimétrique : 201									
Date	Endroit ou source	Altitude en m au point de repère	Cote altimétrique	T°	Observations				
24/1/64	81,50 m	15,50 m	+ 70,80		gros à 62 m				
1/7/1969	-	11,24 m	+ 74,76		Pointé par du mouton				


DEBIT									
Date	Endroit ou source	Debit en l/s	Cote altimétrique	Cote altimétrique	T°	Observations			
1/7/1969	-	10 m	823/117	-	+ 74,76 + 72,89	1,87 m			

Archivage des documents originaux non reproduits :									
S.O.B.P. Plan de 3' usine									
Dossier technique par : J.C. ROUX D. BERNARD 24/1/1964 Nombre d'intercalaires : 3 24/1/64 Dossier C. Janssen Comité par :									

- Annexe 3 - Cartographie des ZNIEFF

Cette annexe contient 2 pages





Cette annexe contient 2 pages

- Annexe 4 - Fiche détaillée BASIAS



Fiche détaillée : PIC0201611

Vous pouvez télécharger cette fiche au format ASCII.

Pour connaître le cadre réglementaire des livraisons historiques régionales, consultez la rubrique départementale.

Pages additionnelles : Fiche synthétique Aide pour l'envoi Copier la fiche Prévisualiser le département

1 - IDENTIFICATION DU SITE

inaceo departamental :
Unité géographique :
Créateur(s) de la fiche :
Date de création de la fiche :

nom(s) associ(s) :
Raison(s) sociale(s) de(s) l'ent
conne(s) :

© 2000 Blackwell Science Ltd

Date de visite :

Modificateur(s) de la fiche :

1000

Consultation de la matière :

Date de consultation :

Date de réponse :

THE JOURNAL OF THE

DRIVE

Printed on 20/05/20

Code INSER :

Communes principales :

Precision controls:

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1014-1018.

Journal of Interpersonal Violence 26(12)

... (continued)

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

• **අනුප්‍රාප්ති ව්‍යුහයකට දෙක**

QING HUANG

Case	Date	Ref.
1	1998	[1]
2	1999	[2]
3	2000	[3]
4	2001	[4]
5	2002	[5]
6	2003	[6]
7	2004	[7]
8	2005	[8]
9	2006	[9]
10	2007	[10]
11	2008	[11]
12	2009	[12]
13	2010	[13]
14	2011	[14]
15	2012	[15]
16	2013	[16]
17	2014	[17]
18	2015	[18]
19	2016	[19]
20	2017	[20]
21	2018	[21]
22	2019	[22]
23	2020	[23]
24	2021	[24]
25	2022	[25]
26	2023	[26]
27	2024	[27]
28	2025	[28]
29	2026	[29]
30	2027	[30]
31	2028	[31]
32	2029	[32]
33	2030	[33]
34	2031	[34]
35	2032	[35]
36	2033	[36]
37	2034	[37]
38	2035	[38]
39	2036	[39]
40	2037	[40]
41	2038	[41]
42	2039	[42]
43	2040	[43]
44	2041	[44]
45	2042	[45]
46	2043	[46]
47	2044	[47]
48	2045	[48]
49	2046	[49]
50	2047	[50]
51	2048	[51]
52	2049	[52]
53	2050	[53]
54	2051	[54]
55	2052	[55]
56	2053	[56]
57	2054	[57]
58	2055	[58]
59	2056	[59]
60	2057	[60]
61	2058	[61]
62	2059	[62]
63	2060	[63]
64	2061	[64]
65	2062	[65]
66	2063	[66]
67	2064	[67]
68	2065	[68]
69	2066	[69]
70	2067	[70]
71	2068	[71]
72	2069	[72]
73	2070	[73]
74	2071	[74]
75	2072	[75]
76	2073	[76]
77	2074	[77]
78	2075	[78]
79	2076	[79]
80	2077	[80]
81	2078	[81]
82	2079	[82]
83	2080	[83]
84	2081	[84]
85	2082	[85]
86	2083	[86]
87	2084	[87]
88	2085	[88]
89	2086	[89]
90	2087	[90]
91	2088	[91]
92	2089	[92]
93	2090	[93]
94	2091	[94]
95	2092	[95]
96	2093	[96]
97	2094	[97]
98	2095	[98]
99	2096	[99]
100	2097	[100]

1998

TABLE 1

(9) *unemployment*

2000 年 12 月 31 日

basics.brgm.fr/fiche

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PIG0201611

- Annexe 5 -

Reportage photographique

Cette annexe contient 1 page



Entrée du site - Rue de Guise



Accès aux anciennes caves à huile



Salle en bordure est du site



Cour au nord et cheminée



Édiment des anciennes caves à huile



Salle de la grappeuse



Une des salles souterraines



Transformateur vandalisé et déversement d'huiles de pyralène



Grande salle des métiers à tisser



Un des accès au souterrain



Vestibule souterrain



CREDIT FONCIER - CICOBAIL -
173 rue de Guise à Saint Quentin (02)
Diagnostic de qualité environnementale des sols
et des eaux souterraines

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Amis
Rue 1999
CAUTRECO

- Annexe 6 - Fiches de prélèvements des eaux souterraines

Cette annexe contient 2 pages

FICHE D'ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX SOUTERRAINES

Nom du site : CIOBAL		N° Affaire : 23 438		Date : 07/08/2009	
Nom du puits : Pz1		Nom de l'opérateur : ECA T°air (°C) 25		Conditions météo : soleil	
Description de la station :					
Indice national :		Département : 02		Commune/Lieu-dit : St QUENTIN	
Section / parcelle / rue :		Coordonnées Lambert : X :		Y :	
Type d'ouvrage : Piezomètre		Usage : Contrôle		Etat de l'ouvrage : neuf	
Accès détaillé au point de prélèvement (+ croquis au 1/25 000) :					
Caractéristiques du puits					
Équipement : PVC		Profondeur du puits (m) : 20		aspect du fond : 60 mm	
Méthode d'échantillonnage					
Méthode de purge : pompe FP36					
Méthode de prélèvement : Direct après pompage de renouvellement					
Date et heure de début de pompage : 07/08/09 à 10h50					
Débit de pompage (m ³ /h) : 0,54					
Durée du pompage (mn) : 20					
Profondeur de la crépine /repère (m) : -11					
NS initial /repère (m) : 14,88					
Indices visuels et organoleptiques et mesures en cours de pompage					
Heure		Etat initial		Etat intermédiaire	
11h05		11h05		Etat au prélèvement	
Niveau dynamique (m)		15,44		15,45	
Température (°C)		13,9		14	
Conductivité (µS/cm)		762		672	
pH		7,5		7,5	
Oxygène dissous (mg/l)		-		-	
Redox lu (mV)		188		192	
Redox corrigé (mV)		-		-	
Présence phase huile :		-		-	
Isations :		Oui		Oui	
Aspect :		Trouble		Trouble	
Odeur :		Non		Non	
Couleur :		Blanche		Blanche	
M.E.S. :		Oui		Oui	
Flaconnage, conservation et transport					
N° d'identification de l'échantillon (étiquetage) : Pz1					
Flaconnage :					
Méthode de stockage : glacière					
Nom du laboratoire : AGROLAB					
Date et heure de remise du prélèvement au laboratoire :					
T° à l'arrivée au laboratoire :					
N° blanc de transport :		N° blanc de terrain :		N° blanc de rinçage :	
Remarques :					

FICHE D'ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX SOUTERRAINES

Nom du site :	CICOBAIL	N° Affaire :	23 438	Date :	07/08/2009
Nom du puits :	P22	Nom de l'opérateur :	ECA T° air (°C)	25	Conditions météo :
Description de la station :					
Indice national : Section / parcelle / rue : Coordonnées Lambert : X : Y : Z : Type d'ouvrage : P22 Usage : Etat de l'ouvrage : neuf Accès détaillé au point de prélèvement (+ croquis au 1/25 000) :					
Caractéristiques du puits Equipement : PVC Profondeur du puits (m) : 20 Volume d'eau : 50 Cote repère (NGF) : Nature du repère : sol Repère / sol (m) : 0					
Méthode d'échantillonnage Méthode de prélèvement : Direct après pompage de renouvellement Date et heure de début de pompage : 07/08/09 à 12h25 Débit de pompage (m³/h) : 0,54 Durée du pompage (mn) : 5 Profondeur de la crépine / repère (m) : -11 NS initial / repère (m) : 14,16					
Indices visuels et organoleptiques et mesures en cours de pompage Heure Niveau dynamique (m) Température (°C) Conductivité (µS/cm) pH Oxygène dissous (mg/l) Redox lu (mV) Redox corrigé (mV) Présence phase huile : Trisations : Aspect : Odeur : Couleur : M.E.S. :					
Flaconnage, conservation et transport N° d'identification de l'échantillon (étiquetage) : P22 Flaconnage : Méthode de stockage : glacière Nom du laboratoire : AGROLAB Date et heure de remise du prélèvement au laboratoire : T° à l'arrivée au laboratoire : N° blanc de transport : N° blanc de terrain : N° blanc de rinçage : Remarques :					

- Annexe 7 - Coupes de terrain

Cette annexe contient 14 pages

REMARQUES :

PHOTOS :

COUPE GEOLOGIQUE		Profondeur : 5m Technique de sondage : tarière Sondage n° : S1		Auteurs : Eca Date : 04/05/09 Heures : NS / rep : Cote repère : NGF		Mode de prélèvement : Flaconnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :		ECHANTILLON		POLLUTION	
		Profondeur : 0 coupe	NS	OBSERVATIONS	N°	OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur) Tube réactif	Remblais constitués de craie, quelques briques rouges dans matrice limonneuse Schistes noirs Craie + schistes noirs Craie blanche		S1 (0,5 - 1 m) S1 (1 - 2 m) S1 (2 - 3 m) S1 (3 - 4 m)		

CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02)

FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS



Annexe

CA#2090820

CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02)		FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS		Annexe		CASZ090820	
Sondage n° : S2 Technique de sondage : tarière Profondeur : 3m T° air :		Auteurs : Eca Date : 04/08/09 Heure : Cote repère : NGF		Mode de prélèvement : Fraçonnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :		ECHANTILLON	
COUPE GEOLOGIQUE		ECHANTILLON		POLLUTION			
Profondeur m	coupe	NS	OBSERVATIONS	N°	OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur)	Tube réactif	
0			Dalle béton	S2			
1			Remblais constitués de schistes gris	(0,1 - 1 m)			
2			Poussières de briques rouges				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

REMARQUES :


PHOTOS :

		CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02)		Annexe - CAS2090920	
Sondage n° : S3 Technique de sondage : tarière Profondeur : 5m T° air :		Auteur : Eca Date : 04/08/09 Heure :		Mode de prélèvement : Flacottage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :	
COUPE GEOLOGIQUE		ECHANTILLON		POLLUTION	
Profondeur m	coupe	OBSERVATIONS	N°	OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur)	Tube réactif
0 1 2 3 4 5		Remblais constitués de brique Remblais constitués de schistes noirs et morceaux de briques rouges Remblais constitués de gravillons noirs humides et morceaux de briques rouges Craie blanche	S3 (0,1 - 1,5 m) S3 (2,5 - 3 m) S3 (4-5 m)	Sondage profond jusqu'à 20m de profondeur dans la craie blanche pour constituer le P23 Arrivée d'eau vers 14,5 m avec présence de phase liquide Carpière posée de -20m à -11m de profondeur avec un essai filtrant bouchon de bécasse	

CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02)		FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS		Annexe CA#Z090620	
Sondage n° : S4 Technique de sondage : tarière Profondeur : 5m T° air :		Auteur : Eca Date : 04/08/09 Heure :		Mode de prélèvement : Reconnaissance : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :	
COUPE GEOLOGIQUE		ECHANTILLON		POLLUTION	
Profondeur m coupe NS	Remblais constitués de béton concassé Craie blanche	N° S4 (0 - 0,5 m) S4 (1 - 2m) S4 (2 - 3 m) S4 (4 - 5m)	OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur) TUBE ABACIF	OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur) TUBE ABACIF	SONDAGE LOCALISE EN SORTIE DU TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE VANDALISE
PHOTOS :					
REMARQUES :					

REMARQUES :


PHOTOS :

		CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02)		Annexe CAeZ090820	
Sondage n° : S5 Technique de sondage : tarière Profondeur : 5m T° air :		Auteurs : Eca Date : 04/08/09 Heure :		Mode de prélèvement : Flaconnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :	
COUPE GEOLOGIQUE		ECHANTILLON		POLLUTION	
Profondeur m coupe NS	Remblais constitués de schistes noirs et cailloux Craie blanche + schistes noirs Craie blanche	S5 (0 - 0,5 m) S5 (1,5 - 2 m) S5 (4,5 m)	N° OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur) Tube réactif	Sondage localisé en sortie du transformateur électrique vandalisé	

CREDIT FONCIER/CICOBAI - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02) Annexe		FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS CA4Z090820	
Sondage n° : S6 Technique de sondage : tarière Profondeur : 3m T° air :		Auteur : Eca Date : 06/06/09 Heure : NS / rep : Cote repère : NGF Mode de prélèvement : Flaconnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :	
COUPE GEOLOGIQUE		ECHANTILLON	
Profondeur m coupe NS	OBSERVATIONS NS	N° OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur) Tube réactif	POLLUTION
Dalle béton Remblais constitués de schistes noirs Limons + nodules de craie Limons marrons		S6 (0,3 - 1 m) S6 (1 - 2 m) S5 (4,5 m)	Sondage localisé dans la grande salle
0 1 2 3 4 5		PHOTOS :	
REMARQUES :		REMARQUES :	


REMARQUES :

PHOTOS :

		CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02)		Annexe		CA#Z090820
		FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS				
Sondage n° : S7 Technique de sondage : tarière Profondeur : 3m T° air :		Auteur : Eca Date : 05/08/09 Heure :		Mode de prélèvement : Flacottage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :		
COUPE GEOLOGIQUE		ECHANTILLON		POLLUTION		
Profondeur m	coupe	NS	OBSERVATIONS	N°	OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur)	Tube réactif
0	Dalle béton		Remblais constitués de schistes noirs	S7 (0,3 - 0,7 m)	Sondage localisé dans la grande saie	
1	Remblais constitués de schistes noirs		Remblais constitués de schistes noirs et nodules de craie	S7 (1,5 - 2 m)		
2	Limons + nodules de craie		Limons			
3	Craie blanche et traces de limons					
4						
5						


REMARQUES :

PHOTOS :

		FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS		Annexe CA5Z090620	
CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02)		Sondage n° : S8 Auteur : Eca Date : 05/08/09 Hauteur : NS / rep : Cote repère : NGF Mode de prélèvement : Flaconnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :			
COUPE GEOLOGIQUE		ECHANTILLON		POLLUTION	
Profondeur m	coupe	NS	OBSERVATIONS	N°	OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur)
0 1 2 3 4 5	Dalle béton Galerie				
TUBE REÇEVEUR					

REMARQUES :



PHOTOS :

	CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02)		FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS		CA52090820
	Annexe				
Sondage n° : S9 Technique de sondage : tarière Profondeur : 3m T° air :		Auteurs : Eca Date : 05/08/09 Heure : Cote repère : NGF		Mode de prélèvement : Flaconnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :	
COUPE GEOLOGIQUE			ECHANTILLON		POLLUTION
Profondeur m coupe NS	OBSERVATIONS NS	N° S9	OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur) Tube réactif	0 1 2 3 4 5	
Dalle béton Lيمons marron + quelques nodules de craie blanche Lيمons marrons Craie + limons Craie beige					

CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02)		FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS		Annexe CAZ090820	
Sondage n° : S10 Technique de sondage : tarière Profondeur : 3m T° air :		Auteur : Eca Date : 05/08/09 Heure : Cote repère : NGF		Mode de prélèvement : Flaconnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :	
COUPE GEOLOGIQUE		ECHANTILLON		POLLUTION	
Profondeur m	coupe	NS	OBSERVATIONS	N°	OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur)
		Dalle béton Grave blanche		S10 (0,3 - 1 m)	
PHOTOS :					
REMARQUES :					

REMARQUES :

PHOTOS :

		FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS		Annexe CAZ090820	
CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02)		Sondage n° : S11 Technique de sondage : tarière Profondeur : 3m T° air :			
Auteur : Eca Date : 05/08/09 Heure :		NS / rep : Cote repère : MGF Mode de prélèvement : Flaconnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :			
COUPE GEOLOGIQUE		ECHANTILLON		POLLUTION	
Profondeur m	coupe	NS	OBSERVATIONS	N°	OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur) TUBE réactif
		Craie blanche Craie + schistes noirs Schistes noirs Dalle béton		S11 (0,3 - 1 m) S11 (1,5 - 2 m)	

REMARQUES :

PHOTOS :

CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02)		Annexe		CA62080820	
FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS		Annexe			
Sondage n° : S12		Auteur : Eca		Mode de prélèvement : Flaconnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :	
Technique de sondage : tarière		Date : 05/08/09		Mode de prélèvement : Flaconnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :	
Profondeur : 3m		NS / rep : Cote repère : NGF		Mode de prélèvement : Flaconnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :	
COUPE GEOLOGIQUE					
ECHANTILLON		POLLUTION			
PROFONDEUR m		OBSERVATIONS		N°	
coupe		NS		OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur)	
Tube réactif		Tube réactif		Tube réactif	
0 1 2 3 4 5		Dalle béton Remblais constitués de nodules de craie, briques rouges et sables craie Schistes noirs + morceaux de Craie blanche		S12 (0,5 - 1 m) S12 (1,5 - 2 m)	

CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02) Annexe CA52090820		FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS		Sondage n° : S13 Technique de sondage : tarière Date : 05/08/09 Heure : Auteur : Eca NS / rep : Cote repère : NGF Mode de prélèvement : Flaconnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :		COUPE GEOLOGIQUE ECHANTILLON POLLUTION		Profondeur m coupe NS OBSERVATIONS N° OBSERVATIONS Tube réactif		
---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

CREDIT FONCIER/CICOBAIL - 170 RUE DE GUISE - ST QUENTIN (02) FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS		Annexe CA5Z090820	
Sondage n° : S14 Technique de sondage : tarière Profondeur : 3m T° air :		Auteurs : ECA Date : 06/09/09 Heure : Cote repère : NGF	
Mode de prélèvement : Flaconnage : Préparation des échantillons : Mode et durée de conservation : Nettoyage outils de prélèvement :		ECHANTILLON	
COUPE GEOLOGIQUE		POLLUTION	
Profondeur m coupe	NS OBSERVATIONS	N°	OBSERVATIONS (aspect, odeur, couleur) Tube réactif
Schistes noirs Remblais constitués de craie et cailloux Craie blanche		S14 (0,3 - 1 m) S14 (2 - 3 m)	
		Crépine posée de - 20 m à - 11 m de profondeur avec massif filtrant de - 20 à - 6 m puis bouchon de bentonite	
PHOTOS :		REMARQUES :	

- Annexe 8 -

Bordereaux d'analyses des sols

Cette annexe contient 33 pages



ACROLAB
group

AL-West B.V.

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGAP
Madame Estelle CARON
57 RUE DE GRIGNY
62000 ARRAS
FRANCE

Date 19.08.2009
N° Client 35004269
N° commande 146035

RAPPORT D'ANALYSES

N° Cde 146035 Solide / Ekuat

Client 35004269 BURGAP

Référence As.2600 / Milla Caron

Enregistrement 12.08.09

Prélevement par Client

Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire pour votre dossier en référence.

Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités

d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Corrac, sous les numéros L005.

Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.

Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité.

Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.

Au cas où vous souhaitez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos sincères salutations.

Respectueusement,

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Service clientèle



N° échant.	Prélèvement	Norm des échantillons
827536	Inconnu	S1 (0.5-1 m)
827537	Inconnu	S1 (2-3 m)
827538	Inconnu	S3 (0.1-1.5 m)
827539	Inconnu	S4 (0-0.5 m)
827540	Inconnu	S6 (0.3-1 m)

Unité	Prétraitement des échantillons
827536	S1 (0.5-1 m)
827537	S1 (2-3 m)
827538	S3 (0.1-1.5 m)
827539	S4 (0-0.5 m)
827540	S6 (0.3-1 m)

Matière sèche	%	82,7	81,2	86,6	90,6	82,8
---------------	---	------	------	------	------	------

Conductivité électrique	µS/cm	--	--	--	--	--
Lixiviation (EN 12457-2)	--	--	--	--	--	--
pH	--	--	--	--	--	--
L/S cumulé	ml/g	--	--	--	--	--

Calcui des Fractions solubles	--	--	--	--	--	--
Antimoine cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Arsenic cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Baryum cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
COT cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Cadmium cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Chlorures cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Chrome cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Cuivre cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Fluorures cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Fraction soluble cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Indice phénol cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Mercurure cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Molybdène cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Nickel cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Ploomb cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Sulfates cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Sélénium cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--
Zinc cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	--	--

Analyses Physico-chimiques	--	--	--	--	--	--
Température	°C	--	--	--	--	--
pH-H2O	--	--	--	--	--	--
Carbone organique total (COT)	% Ms	--	--	--	--	--

Analyses Physico-chimiques sur éliuats	--	--	--	--	--	--
Résidu à sec	mg/l	--	--	--	--	--
Indice phénol	mg/l	--	--	--	--	--
Sulfates (SO4)	mg/l	--	--	--	--	--
Chlorures (Cl)	mg/l	--	--	--	--	--
Fluorures (F)	mg/l	--	--	--	--	--
COT	mg/l	--	--	--	--	--
Prétraitement pour analyses des métaux	--	--	--	--	--	--
Minéralisation à l'eau réagie	--	--	--	--	--	--



N° échant. Prélèvement	Nom des échantillons	Unité
827541	S7 (0.3-0.7 m)	Incconnu
827542	S8 (0.3-0.7 m)	Incconnu
827543	S10 (0.3-1 m)	Incconnu
827544	S11 (0.3-1 m)	Incconnu
827545	S12 (0.5-1 m)	Incconnu

Prétraitement des échantillons	Unité
827541	S7 (0.3-0.7 m)
827542	S8 (0.3-0.7 m)
827543	S10 (0.3-1 m)
827544	S11 (0.3-1 m)
827545	S12 (0.5-1 m)

Matière sèche	%
83,0	83,9
81,1	81,8
81,4	

Conductivité électrique	µS/cm
---	---
Lixivation (EN 12457-2)	---
pH	---
L/S cumulé	ml/g

Calcul des Fractions solubles	
Antimoine cumulé	mg/kg Ms
Arsenic cumulé	mg/kg Ms
Baryum cumulé	mg/kg Ms
COT cumulé	mg/kg Ms
Cadmium cumulé	mg/kg Ms
Chlorures cumulé	mg/kg Ms
Chrome cumulé	mg/kg Ms
Cuivre cumulé	mg/kg Ms
Fluorures cumulé	mg/kg Ms
Fraction soluble cumulé	mg/kg Ms
Indice phénol cumulé	mg/kg Ms
Mercur cumulé	mg/kg Ms
Molybdène cumulé	mg/kg Ms
Nickel cumulé	mg/kg Ms
Plomb cumulé	mg/kg Ms
Sulfates cumulé	mg/kg Ms
Sélénium cumulé	mg/kg Ms
Zinc cumulé	mg/kg Ms

Analyses Physico-chimiques	
Température	°C
pH-H2O	---
Carbone organique total (COT)	% Ms

Analyses Physico-chimiques sur éluats	
Résidu à sec	mg/l
Indice phénol	mg/l
Sulfates (SO4)	mg/l
Chlorures (Cl)	mg/l
Fluorures (F)	mg/l
COT	mg/l
Prétraitement pour analyses des métaux	
Minéralisation à l'eau régale	++



N° échant.	Prélèvement	Norm des échantillons
827546	Inconnu	S13 (0,3-0,7 m)
827547	Inconnu	S1 (3-4 m)
827548	Inconnu	S3 (4-5 m)
827549	Inconnu	S2 (0,1-1 m)
827550	Inconnu	Eluat issu de S2 (0,1-1 m)

Unité	827546	827547	827548	827549	827550
Prélèvement des échantillons	S13 (0,3-0,7 m)	S1 (3-4 m)	S3 (4-5 m)	S2 (0,1-1 m)	Eluat issu de S2 (0,1-1 m)

Matière sèche	%	81,8	83,0	82,9	74,0
Lixiviation					

Conductivité électrique	µS/cm	--	--	--	--
Lixiviation (EN 12457-2)		--	--	--	++
pH		--	--	--	--
L/S cumulé	ml/g	--	--	--	10

Calcul des Fractions solubles					
Antimoine cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,0 - 0,050
Arsenic cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,0 - 0,050
Baryum cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,29
COT cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	14
Cadmium cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,0 - 0,0010
Chlorures cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	46,0
Chromes cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,17
Cuivre cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,0 - 0,020
Fluorures cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,0 - 1,0
Fraction soluble cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	3900
Indice phénol cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,011
Mercurure cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,0 - 0,00030
Molybdène cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,12
Nickel cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,0 - 0,050
Plomb cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,0 - 0,050
Sulfates cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	320
Sélénium cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,070
Zinc cumulé	mg/kg Ms	--	--	--	0,0 - 0,020

Analyses Physico-chimiques					
Température	°C	--	--	--	22,0
pH-H2O		--	--	--	12
Carbone organique total (COT)	% Ms	--	--	--	13

Analyses Physico-chimiques sur éluats					
Résidu à sec	mg/l	--	--	--	390
Indice phénol	mg/l	--	--	--	0,001
Sulfates (SO4)	mg/l	--	--	--	32
Chlorures (Cl)	mg/l	--	--	--	4,6
Fluorures (F)	mg/l	--	--	--	<0,10
COT	mg/l	--	--	--	1,4
Prétraitement pour analyses des métaux					
Minéralisation à l'eau négative		++	--	--	--



N° échant.	Prélèvement	Nom des échantillons
827551	Inconnu	S5 (4-5 m)
827552	Inconnu	S13 (2,5-3 m)
827553	Inconnu	S1 (1-2 m)
827554	Inconnu	Eilat issu de S1 (1-2 m)
827555	Inconnu	S3 (2,5-3 m)

Unité	827551	827552	827553	827554	827555
S5 (4-5 m)					
S13 (2,5-3 m)					
S1 (1-2 m)					
Eilat issu de S1 (1-2 m)					
S3 (2,5-3 m)					

Prétraitement des échantillons

Matière sèche	%	81,7	80,9	81,6	82,4
---------------	---	------	------	------	------

Lixiviation

Conductivité électrique	µS/cm	--	--	--	90,8
Lixiviation (EN 12457-2)	--	--	--	++	--
pH	--	--	--	--	9,47
L/S cumulé	ml/g	--	--	--	10

Calcul des Fractions solubles

Antimoine cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,0 - 0,050	0,0 - 0,050
Arsenic cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,071	0,0 - 0,050
Baryum cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,0 - 0,10	--
COT cumulé	mg/kg Ms	--	--	110	73
Cadmium cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,0 - 0,0010	0,0 - 0,0010
Chlorures cumulé	mg/kg Ms	--	--	21,0	9,00
Chrome cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,0 - 0,020	0,034
Cuivre cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,0 - 0,020	0,0 - 0,020
Fluorures cumulé	mg/kg Ms	--	--	2,8	3,0
Fraction soluble cumulé	mg/kg Ms	--	--	1000	1200
Indice phénol cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,012	0,012
Mercuré cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,0 - 0,00030	0,0 - 0,00030
Molybdène cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,0 - 0,050	0,0 - 0,050
Nickel cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,0 - 0,050	0,0 - 0,050
Plomb cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,0 - 0,050	0,0 - 0,050
Sulfates cumulé	mg/kg Ms	--	--	120	360
Sélénium cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,0 - 0,050	0,0 - 0,050
Zinc cumulé	mg/kg Ms	--	--	0,0 - 0,020	0,0 - 0,020

Analyses Physico-chimiques

Température	°C	--	--	--	21,7
pH-H ₂ O	--	--	--	--	9,4
Carbone organique total (COT)	% Ms	--	--	1,9	6,0

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Résidu à sec	mg/l	--	--	--	100
Indice phénol	mg/l	--	--	--	0,001
Sulfates (SO ₄)	mg/l	--	--	--	12
Chlorures (Cl)	mg/l	--	--	--	2,1
Fluorures (F)	mg/l	--	--	--	0,28
COT	mg/l	--	--	--	11
Prétraitement pour analyses des métaux					
Minéralisation à l'eau régale					



N° échant.	Prélèvement	Nom des échantillons
827556	Inconnu	Etuat issu de S3 (2,5-3 m)
827557	Inconnu	S4 (1-2 m)
827558	Inconnu	Etuat issu de S4 (1-2 m)
827559	Inconnu	S5 (0-0,5 m)
827560	Inconnu	Etuat issu de S5 (0-0,5 m)

Unité	Prétraitement des échantillons
827556	Etuat issu de S3 (2,5-3 m)
827557	S4 (1-2 m)
827558	Etuat issu de S4 (1-2 m)
827559	S5 (0-0,5 m)
827560	Etuat issu de S5 (0-0,5 m)

Matière sèche	%	82,4	--	80,3	--
Lixivation					
Conductivité électrique	µS/cm	127	--	294	--
Lixivation (EN 12457-2)		--	++	--	++
pH		9,36	--	11,0	--
L/S cumulée	ml/g	10	--	10	--
Calcul des Fractions solubles					
Antimoine cumulée	mg/kg Ms	--	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050
Arsenic cumulée	mg/kg Ms	--	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050
Barium cumulée	mg/kg Ms	--	0,0 - 0,10	--	0,0 - 0,10
COT cumulée	mg/kg Ms	--	15	--	80
Cadmium cumulée	mg/kg Ms	--	0,0 - 0,0010	--	0,0 - 0,0010
Chlorures cumulée	mg/kg Ms	--	10,0	--	13,0
Chrome cumulée	mg/kg Ms	--	0,0 - 0,020	--	0,0 - 0,020
Cuivre cumulée	mg/kg Ms	--	0,0 - 0,020	--	0,071
Fluorures cumulée	mg/kg Ms	--	1,6	--	3,8
Fraction soluble cumulée	mg/kg Ms	--	1500	--	1000
Indice phénol cumulée	mg/kg Ms	--	0,013	--	0,010
Mercuré cumulée	mg/kg Ms	--	0,0 - 0,00030	--	0,0 - 0,00030
Molybdène cumulée	mg/kg Ms	--	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050
Nickel cumulée	mg/kg Ms	--	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050
Ploomb cumulée	mg/kg Ms	--	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050
Sulfates cumulée	mg/kg Ms	--	130	--	180
Sélénium cumulée	mg/kg Ms	--	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050
Zinc cumulée	mg/kg Ms	--	0,0 - 0,020	--	0,0 - 0,020

Analyses Physico-chimiques	°C	21,9	--	21,9	--
Température					
pH-H2O		--	11	--	10
Carbone organique total (COT)	% Ms	--	<0,20	--	14
Analyses Physico-chimiques sur éluats					
Résidu à sec	mg/l	120	--	150	--
Indice phénol	mg/l	0,001	--	0,001	--
Sulfates (SO4)	mg/l	36	--	13	--
Chlorures (Cl)	mg/l	0,90	--	1,0	--
Fluorures (F)	mg/l	0,30	--	0,16	--
COT	mg/l	7,3	--	1,5	--
Prétraitement pour analyses des métaux					
Minéralisation à l'eau régale		--	--	--	--



N° échant.	Prélèvement	Norm des échantillons
827561	Inconnu	S6 (1-2 m)
827562	Inconnu	Eluat issu de S6 (1-2 m)
827563	Inconnu	S7 (1,5-2 m)
827564	Inconnu	Eluat issu de S7 (1,5-2 m)
827565	Inconnu	S11 (1,5-2 m)

Unité	827561	827562	827563	827564	827565
	S6 (1-2 m)	Eluat issu de S6 (1-2 m)	S7 (1,5-2 m)	Eluat issu de S7 (1,5-2 m)	S11 (1,5-2 m)

Prétraitement des échantillons

Matière sèche	%	83,6	--	83,5	--	82,0
---------------	---	------	----	------	----	------

Lixiviation

Conductivité électrique	µS/cm	--	294	--	102	--
Lixiviation (EN 12457-2)		++	--	++	--	++
pH		--	7,53	--	7,76	--
L/S cumulé	ml/g	--	10	--	10	--

Calcul des Fractions solubles

Antimoine cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050
Arsenic cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,050	--	0,077	--	0,0 - 0,050
Barium cumulé	mg/kg Ms	0,12	--	0,0 - 0,10	--	0,0 - 0,10
COT cumulé	mg/kg Ms	18	--	160	--	9,1
Cadmium cumulé	mg/kg Ms	0,0013	--	0,0 - 0,0010	--	0,0 - 0,0010
Chlorures cumulé	mg/kg Ms	5,60	--	6,80	--	4,70
Chrome cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,020	--	0,14	--	0,0 - 0,020
Cuivre cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,020	--	0,0 - 0,020	--	0,0 - 0,020
Fluorures cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 1,0	--	0,0 - 1,0	--	0,0 - 1,0
Fraction soluble cumulé	mg/kg Ms	2700	--	1000	--	510
Indice phénol cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,010	--	0,014	--	0,013
Mercuré cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,00030	--	0,0 - 0,00030	--	0,0 - 0,00030
Molybdène cumulé	mg/kg Ms	0,059	--	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050
Nickel cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050
Piomb cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050
Sulfates cumulé	mg/kg Ms	460	--	140	--	83
Sélénium cumulé	mg/kg Ms	0,054	--	0,0 - 0,060	--	0,0 - 0,060
Zinc cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,020	--	0,0 - 0,020	--	0,0 - 0,020

Analyses Physico-chimiques

Température	°C	--	22,3	--	22,1	--
pH-H ₂ O		8,1	--	8,7	--	9,5
Carbone organique total (COT)	% Ms	1,1	--	0,75	--	<0,20

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Résidu à sec	mg/l	--	270	--	100	--
Indice phénol	mg/l	--	<0,001	--	0,001	--
Sulfates (SO ₄)	mg/l	--	46	--	14	--
Chlorures (Cl)	mg/l	--	0,56	--	0,68	--
Fluorures (F)	mg/l	--	<0,10	--	<0,10	--
COT	mg/l	--	1,8	--	16	--
Prétraitement pour analyses des métaux						
Minéralisation à l'eau régale						

N° échant.	Prélèvement	Nom des échantillons
827566	Inconnu	Euiet issu de S11 (1.5-2 m)
827567	Inconnu	S12 (1.5-2 m)
827568	Inconnu	Euiet issu de S12 (1.5-2 m)
827569	Inconnu	S13 (1.7-2 m)
827570	Inconnu	Euiet issu de S13 (1.7-2 m)

Matière sèche	%	81,7	--	81,6	--
---------------	---	------	----	------	----

Lixiviation					
-------------	--	--	--	--	--

Conductivité électrique	µS/cm	64,4	--	161	--
-------------------------	-------	------	----	-----	----

Liévation (EN 12457-2)		--	++	--	++
------------------------	--	----	----	----	----

pH		9,56	--	9,84	--
----	--	------	----	------	----

L/S cumulé	ml/g	10	--	10	--
------------	------	----	----	----	----

Calcul des Fractions solubles					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Antimoine cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050	--
------------------	----------	-------------	----	-------------	----

Arsenic cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050	--
----------------	----------	-------------	----	-------------	----

Barium cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,10	--	0,0 - 0,10	--
---------------	----------	------------	----	------------	----

COT cumulé	mg/kg Ms	8,9	--	16	--
------------	----------	-----	----	----	----

Cadmium cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,0010	--	0,0012	--
----------------	----------	--------------	----	--------	----

Chlorures cumulé	mg/kg Ms	21,0	--	2,00	--
------------------	----------	------	----	------	----

Chrome cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,020	--	0,0 - 0,020	--
---------------	----------	-------------	----	-------------	----

Cuivre cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,020	--	0,0 - 0,020	--
---------------	----------	-------------	----	-------------	----

Fluorures cumulé	mg/kg Ms	1,1	--	1,9	--
------------------	----------	-----	----	-----	----

Fraction soluble cumulé	mg/kg Ms	1500	--	680	--
-------------------------	----------	------	----	-----	----

Indice phénol cumulé	mg/kg Ms	0,010	--	0,013	--
----------------------	----------	-------	----	-------	----

Mercuré cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,00030	--	0,0 - 0,00030	--
----------------	----------	---------------	----	---------------	----

Méthylène cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050	--
------------------	----------	-------------	----	-------------	----

Nickel cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050	--
---------------	----------	-------------	----	-------------	----

Plomb cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050	--
--------------	----------	-------------	----	-------------	----

Sulfates cumulé	mg/kg Ms	400	--	0,0 - 50	--
-----------------	----------	-----	----	----------	----

Sélénium cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,050	--	0,0 - 0,050	--
-----------------	----------	-------------	----	-------------	----

Zinc cumulé	mg/kg Ms	0,0 - 0,020	--	0,0 - 0,020	--
-------------	----------	-------------	----	-------------	----

Analyses Physico-chimiques					
----------------------------	--	--	--	--	--

Température	°C	22,1	--	22,2	--
-------------	----	------	----	------	----

pH-H ₂ O		10	--	9,0	--
---------------------	--	----	----	-----	----

Carbone organique total (COT)	% Ms	<0,20	--	<0,20	--
-------------------------------	------	-------	----	-------	----

Analyses Physico-chimiques sur étiats					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Résidu à sec	mg/l	51	--	150	--
--------------	------	----	----	-----	----

Indice phénol	mg/l	0,001	--	0,001	--
---------------	------	-------	----	-------	----

Sulfates (SO ₄)	mg/l	8,9	--	40	--
-----------------------------	------	-----	----	----	----

Chlorures (Cl)	mg/l	0,47	--	2,1	--
----------------	------	------	----	-----	----

Fluorures (F)	mg/l	<0,10	--	0,11	--
---------------	------	-------	----	------	----

COT	mg/l	0,91	--	0,89	--
-----	------	------	----	------	----

Prétraitement pour analyses des métaux					
--	--	--	--	--	--

Méthanisation à l'eau réglée					
------------------------------	--	--	--	--	--



Unité

027536 01 (0.5-1 m) 027537 01 (0.2 m) 027538 03 (0.5-1.5 m) 027539 04 (0.0-5 m) 027540 06 (0.0-1 m)

Métaux

Arsenic (As)	mg/kg Ms	2,0	1,3	<0,0 ^m	2,3	3,8
Cadmium (Cd)	mg/kg Ms	0,16	0,19	0,23	<0,10	0,26
Chrome (Cr)	mg/kg Ms	5,0	4,2	13	20	13
Cuivre (Cu)	mg/kg Ms	7,5	2,7	22	5,2	20
Mercur (Hg)	mg/kg Ms	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,17
Nickel (Ni)	mg/kg Ms	4,0	3,8	9,8	4,3	9,3
Ploomb (Pb)	mg/kg Ms	22	4,4	58	5,6	42
Zinc (Zn)	mg/kg Ms	24	16	39	9,8	46

Métaux sur éliats

Arsenic (As)	µg/l	--	--	--	--	--
Baryum (Ba)	µg/l	--	--	--	--	--
Cadmium (Cd)	µg/l	--	--	--	--	--
Chrome (Cr)	µg/l	--	--	--	--	--
Cuivre (Cu)	µg/l	--	--	--	--	--
Mercur (Hg)	µg/l	--	--	--	--	--
Molybdène (Mo)	µg/l	--	--	--	--	--
Nickel (Ni)	µg/l	--	--	--	--	--
Ploomb (Pb)	µg/l	--	--	--	--	--
Zinc (Zn)	µg/l	--	--	--	--	--

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Anthracène	mg/kg Ms	0,056	<0,010	0,017	0,020	0,027
Benzo(a)anthracène	mg/kg Ms	0,60	0,11	0,15	0,043	0,51
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg Ms	0,70	0,11	0,18	0,044	0,66
Benzo(e)pyrène	mg/kg Ms	0,64	0,11	0,20	0,050	0,64
Benzo(g,h,i)peryène	mg/kg Ms	0,76	0,10	0,17	0,036	0,51
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg Ms	0,39	0,062	0,092	0,023	0,37
Chrysène	mg/kg Ms	0,54	0,095	0,15	0,044	0,43
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg Ms	<0,10 ^m	0,016	0,023	<0,010	0,089
Fluoranthène	mg/kg Ms	0,36	0,070	0,25	0,079	0,35
Fluorène	mg/kg Ms	0,18	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg Ms	0,42	0,087	0,20	0,045	0,56
Naphthalène	mg/kg Ms	<1,0 ^m	<0,010	<0,020 ^m	<0,010	<0,10 ^m
Phénanthrène	mg/kg Ms	0,92	0,023	0,10	0,060	0,062
Pyrène	mg/kg Ms	0,59	0,099	0,23	0,068	0,52
Acénaphthylène	mg/kg Ms	<1,0 ^m	<0,050 ^m	<0,10 ^m	<0,050 ^m	<0,20 ^m
Acénaphthène	mg/kg Ms	<1,0 ^m	<0,010	<0,010	<0,020 ^m	<0,10 ^m
HAP (6 Borneff) - somme	mg/kg Ms	3,3 ^m	0,54 ^m	1,1 ^m	0,28 ^m	3,1 ^m
HAP (EPA) - somme	mg/kg Ms	6,2 ^m	0,86 ^m	1,8 ^m	0,51 ^m	4,7 ^m
HAP (VR0M) - somme	mg/kg Ms	4,7 ^m	0,66 ^m	1,3 ^m	0,40 ^m	3,5 ^m

BTEXN

Benzène	mg/kg Ms	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Toluène	mg/kg Ms	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Ethylbenzène	mg/kg Ms	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
m,p-Xylène	mg/kg Ms	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05





Unité	827541 87 (0.3-0.7 m)	827542 89 (0.3-0.7 m)	827543 810 (0.3-1 m)	827544 811 (0.3-1 m)	827545 812 (0.3-1 m)
-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Métaux	Arsenic (As)	Cadmium (Cd)	Chrome (Cr)	Cuivre (Cu)	Mercurie (Hg)	Nickel (Ni)	Ploomb (Pb)	Zinc (Zn)
Métaux sur éluats	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
	1,8	0,23	7,9	7,5	<0,05	8,2	8,7	17
	4,2	0,24	16	7,4	<0,05	11	14	29
	<1,0	0,21	5,2	1,5	<0,05	3,3	2,7	14
	<1,0	0,16	1,8	0,97	<0,05	2,7	1,5	11
	5,8	0,27	10	34	0,38	7,5	110	68

Métaux	Arsenic (As)	Baryum (Ba)	Cadmium (Cd)	Chrome (Cr)	Cuivre (Cu)	Mercurie (Hg)	Molybdène (Mo)	Nickel (Ni)	Ploomb (Pb)	Zinc (Zn)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anthracène	mg/kg Ms	0,018	0,018	<0,010	0,12	0,23
Benzof(a)anthracène	mg/kg Ms	0,071	0,17	<0,010	0,24	0,45
Benzof(a)pyrène	mg/kg Ms	0,076	0,21	<0,010	0,15	2,2
Benzof(b)fluoranthène	mg/kg Ms	0,092	0,19	<0,010	0,11	1,7
Benzof(g,h,i)perylène	mg/kg Ms	0,070	0,15	<0,010	0,066	2,7
Benzof(k)fluoranthène	mg/kg Ms	0,035	0,097	<0,010	0,079	0,70
Chrysène	mg/kg Ms	0,11	0,17	<0,010	0,16	0,58
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg Ms	<0,010	0,024	<0,010	0,016	0,48
Fluoranthène	mg/kg Ms	0,13	0,32	<0,010	0,37	0,39
Fluorène	mg/kg Ms	0,034	<0,010	<0,010	0,046	0,31
Indeno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg Ms	0,059	0,18	<0,010	0,081	1,8
Naphthalène	mg/kg Ms	<0,10 ^m	<0,010	<0,010	<0,020 ^m	0,50
Phénanthrène	mg/kg Ms	0,31	0,11	<0,010	0,35	1,6
Pyrène	mg/kg Ms	0,14	0,30	<0,010	0,29	0,95
Acénaphthylène	mg/kg Ms	<0,50 ^m	<0,050 ^m	<0,020	<0,50 ^m	<2,0 ^m
Acénaphthène	mg/kg Ms	<0,10 ^m	<0,020 ^m	<0,010	<0,050 ^m	<1,0 ^m
HAP (6 Bomeff) - somme	mg/kg Ms	0,46 ^m	1,1 ^m	n.d.	0,66 ^m	9,5 ^m
HAP (EPA) - somme	mg/kg Ms	1,1 ^m	1,9 ^m	n.d.	2,1 ^m	15 ^m
HAP (VROM) - somme	mg/kg Ms	0,88 ^m	1,4 ^m	n.d.	1,6 ^m	11

Métaux sur échant			
Arсеник (As)	mg/kg Ms	<1,0	--
Кадмий (Cd)	mg/kg Ms	0,20	--
Хром (Cr)	mg/kg Ms	2,4	--
Сурьма (Cu)	mg/kg Ms	0,82	--
Ртуть (Hg)	mg/kg Ms	<0,05	--
Никель (Ni)	mg/kg Ms	2,2	--
Свинец (Pb)	mg/kg Ms	5,2	--
Цинк (Zn)	mg/kg Ms	13	--
Гидрокарбурсы Ароматических Полициклических (HAP)			
Антрацен	mg/kg Ms	0,75	--
Benzo(a)anthracene	mg/kg Ms	0,44	--
Benzo(e)pyrene	mg/kg Ms	0,32	--
Benzo(b)fluoranthene	mg/kg Ms	0,32	--
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg Ms	0,22	--
Benzo(k)fluoranthene	mg/kg Ms	0,15	--
Chrysene	mg/kg Ms	0,38	--
Dibenzo(a,h)anthracene	mg/kg Ms	0,027	--
Fluoranthene	mg/kg Ms	2,4	--
Fluorene	mg/kg Ms	0,33	--
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	mg/kg Ms	0,26	--
Naphthalene	mg/kg Ms	<0,10 nd	--
Phenanthrene	mg/kg Ms	2,9	--
Pyrene	mg/kg Ms	1,5	--
Acenaphthylene	mg/kg Ms	<0,50 nd	--
Acenaphthene	mg/kg Ms	0,43	--
HAP (6 Borneff) - somme	mg/kg Ms	3,7 nd	--
HAP (EPA) - somme	mg/kg Ms	10 nd	--
HAP (VROM) - somme	mg/kg Ms	7,8 nd	--
BTXN			
Benzène	mg/kg Ms	<0,05	--
Toluène	mg/kg Ms	<0,05	--
Ethylbenzène	mg/kg Ms	<0,05	--
m,p-Xylène	mg/kg Ms	<0,05	--



Unité	827551	827552	827553	827554	827555
55 (±4 m)		010 (±0,2 m)	01 (±2 m)	Eliuat liq. de 01 (±2 m)	03 (±0,2 m)

Métaux					
Métaux sur éliuats					
Arsenic (As)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Cadmium (Cd)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Chrome (Cr)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Cuivre (Cu)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Mercurie (Hg)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Nickel (Ni)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Ploomb (Pb)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Zinc (Zn)	mg/kg Ms	--	--	--	--

Métaux					
Arsenic (As)	µg/l	--	--	--	7,1
Baryum (Ba)	µg/l	--	--	--	<10
Cadmium (Cd)	µg/l	--	--	--	<0,1
Chrome (Cr)	µg/l	--	--	--	<2,0
Cuivre (Cu)	µg/l	--	--	--	<2,0
Mercurie (Hg)	µg/l	--	--	--	<0,030
Molybdène (Mo)	µg/l	--	--	--	<5,0
Nickel (Ni)	µg/l	--	--	--	<5,0
Ploomb (Pb)	µg/l	--	--	--	<5,0
Zinc (Zn)	µg/l	--	--	--	<2,0

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)					
Anthracène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(a)anthracène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Chrysène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Dibenz(a,h)anthracène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fluoranthène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fluorène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Indeno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Naphtalène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Phénanthrène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Pyrène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Acénaphthène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Acénaphthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
HAP (6 Borneff) - somme	mg/kg Ms	--	--	--	--
HAP (EPA) - somme	mg/kg Ms	--	--	--	--
HAP (VRM) - somme	mg/kg Ms	--	--	--	--

BTEN					
Benzène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Toluène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Ethylbenzène	mg/kg Ms	--	--	--	--
m,p-Xylène	mg/kg Ms	--	--	--	--

Unité

827556 Eluat (sol de 84 (1-2 m)

827567 Eluat (sol de 84 (1-2 m)

827558 Eluat (sol de 84 (1-2 m)

827559 Eluat (sol de 84 (1-2 m)

827560 Eluat (sol de 84 (1-2 m)

Métaux

Arsenic (As)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Cadmium (Cd)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Chrome (Cr)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Cuivre (Cu)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Mercur (Hg)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Nickel (Ni)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Ploomb (Pb)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Zinc (Zn)	mg/kg Ms	--	--	--	--

Métaux sur éluats

Arsenic (As)	µg/l	<5,0	--	<5,0	--
Baryum (Ba)	µg/l	12	--	<10	--
Cadmium (Cd)	µg/l	<0,1	--	<0,1	--
Chrome (Cr)	µg/l	3,4	--	<2,0	--
Cuivre (Cu)	µg/l	<2,0	--	<2,0	--
Mercur (Hg)	µg/l	<0,030	--	<0,030	--
Molybdène (Mo)	µg/l	<5,0	--	<5,0	--
Nickel (Ni)	µg/l	<5,0	--	<5,0	--
Ploomb (Pb)	µg/l	<5,0	--	<5,0	--
Zinc (Zn)	µg/l	<2,0	--	<2,0	--

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Anthracène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(a)anthracène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(a)pyrène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Chrysène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fluoranthène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fluorène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Indeno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Naphthalène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Phénanthrène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Pyrène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Acénaphthène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Acénaphthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
HAP (6 Borneff) - somme	mg/kg Ms	--	--	--	--
HAP (EPA) - somme	mg/kg Ms	--	--	--	--
HAP (VRM) - somme	mg/kg Ms	--	--	--	--

BTEXN

Benzène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Toluène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Ethylbenzène	mg/kg Ms	--	--	--	--
m,p-Xylène	mg/kg Ms	--	--	--	--





Unité	827561	827562	827563	827564	827585
96 (1-2 m)	Eliuat bas de 96 (1-2 m)	96 (1-2 m)	96 (1-2 m)	96 (1-2 m)	96 (1-2 m)
87 (1-2 m)	Eliuat bas de 87 (1-2 m)	87 (1-2 m)	87 (1-2 m)	87 (1-2 m)	87 (1-2 m)
811 (1-2 m)	Eliuat bas de 811 (1-2 m)	811 (1-2 m)	811 (1-2 m)	811 (1-2 m)	811 (1-2 m)

Métaux

Arsenic (As)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Cadmium (Cd)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Chrome (Cr)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Cuivre (Cu)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Mercurie (Hg)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Nickel (Ni)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Pb (Pb)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Zinc (Zn)	mg/kg Ms	--	--	--	--

Métaux sur éluats

Arsenic (As)	µg/l	--	<5,0	--	7,7
Baryum (Ba)	µg/l	--	12	--	<10
Cadmium (Cd)	µg/l	--	0,1	--	<0,1
Chrome (Cr)	µg/l	--	<2,0	--	14
Cuivre (Cu)	µg/l	--	<2,0	--	<2,0
Mercurie (Hg)	µg/l	--	<0,030	--	<0,030
Molybdène (Mo)	µg/l	--	5,8	--	<5,0
Nickel (Ni)	µg/l	--	<5,0	--	<5,0
Pb (Pb)	µg/l	--	<5,0	--	<5,0
Zinc (Zn)	µg/l	--	<2,0	--	<2,0

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Anthracène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(a)anthracène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(a)pyrène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg Ms	--	--	--	--
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Chrysène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fluoranthène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fluorène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Indeno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Naphthalène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Phénanthrène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Pyrène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Acénaphthène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Acénaphthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
HAP (6 Borell) - somme	mg/kg Ms	--	--	--	--
HAP (EPA) - somme	mg/kg Ms	--	--	--	--
HAP (VROM) - somme	mg/kg Ms	--	--	--	--

BTEXN

Benzène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Toluène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Ethylbenzène	mg/kg Ms	--	--	--	--
m,p-Xylène	mg/kg Ms	--	--	--	--

Unité		Métaux	
827566	Équip. de 815 (15-2 m)	827568	Équip. de 812 (15-2 m)
827567	Équip. de 812 (15-2 m)	827569	Équip. de 812 (15-2 m)
827570	Équip. de 812 (15-2 m)		

Métaux sur étiq.			
---	---	---	mg/kg Ms Arsenic (As)
---	---	---	mg/kg Ms Cadmium (Cd)
---	---	---	mg/kg Ms Chrome (Cr)
---	---	---	mg/kg Ms Cuivre (Cu)
---	---	---	mg/kg Ms Mercure (Hg)
---	---	---	mg/kg Ms Nickel (Ni)
---	---	---	mg/kg Ms Plomb (Pb)
---	---	---	mg/kg Ms Zinc (Zn)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)					
Arsenic (As)	µg/l	<5,0	--	<5,0	--
Baryum (Ba)	µg/l	<10	--	<10	--
Cadmium (Cd)	µg/l	<0,1	--	<0,1	--
Chrome (Cr)	µg/l	<2,0	--	<2,0	--
Cuivre (Cu)	µg/l	<2,0	--	<2,0	--
Mercury (Hg)	µg/l	<0,030	--	<0,030	--
Naphtalène (Nc)	µg/l	<5,0	--	<5,0	--
Nickel (Ni)	µg/l	<5,0	--	<5,0	--
Ploomb (Pb)	µg/l	<5,0	--	<5,0	--
Zinc (Zn)	µg/l	<2,0	--	<2,0	--

Anthracène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Benzo(a)anthracène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Benzo(a)pyrène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)peryène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Chrysène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Fluoranthène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Fluorène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Naphthalène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Phénanthrène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Pyrène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Acénaphthène	mg/kg Ms	---	---	---	---
Acénaphthylène	mg/kg Ms	---	---	---	---
HAP (6 Borneff) - somme	mg/kg Ms	---	---	---	---
HAP (EPA) - somme	mg/kg Ms	---	---	---	---
HAP (VROM) - somme	mg/kg Ms	---	---	---	---

Benzen	mg/kg Ms	---	---	---
Tolu	mg/kg Ms	---	---	---
Ethylbenzen	mg/kg Ms	---	---	---
m,p-Xyl	mg/kg Ms	---	---	---



Unité 827571 54 (2-3 m) 827572 54 (4-5 m) 827573 55 (1-2,5 m)

Métaux

Arsenic (As)	mg/kg Ms	--	--	--
Cadmium (Cd)	mg/kg Ms	--	--	--
Chrome (Cr)	mg/kg Ms	--	--	--
Cuivre (Cu)	mg/kg Ms	--	--	--
Mercurie (Hg)	mg/kg Ms	--	--	--
Nickel (Ni)	mg/kg Ms	--	--	--
Ploomb (Pb)	mg/kg Ms	--	--	--
Zinc (Zn)	mg/kg Ms	--	--	--

Métaux sur éluats

Arsenic (As)	µg/l	--	--	--
Baryum (Ba)	µg/l	--	--	--
Cadmium (Cd)	µg/l	--	--	--
Chrome (Cr)	µg/l	--	--	--
Cuivre (Cu)	µg/l	--	--	--
Mercurie (Hg)	µg/l	--	--	--
Molybdène (Mo)	µg/l	--	--	--
Nickel (Ni)	µg/l	--	--	--
Ploomb (Pb)	µg/l	--	--	--
Zinc (Zn)	µg/l	--	--	--

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Anthracène	mg/kg Ms	--	--	--
Benzof(a)anthracène	mg/kg Ms	--	--	--
Benzof(e)pyrène	mg/kg Ms	--	--	--
Benzof(b)fluoranthène	mg/kg Ms	--	--	--
Benzof(g,h,i)pyrène	mg/kg Ms	--	--	--
Benzof(k)fluoranthène	mg/kg Ms	--	--	--
Chrysène	mg/kg Ms	--	--	--
Dibenzof(a,h)anthracène	mg/kg Ms	--	--	--
Fluoranthène	mg/kg Ms	--	--	--
Indeno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg Ms	--	--	--
Naphthalène	mg/kg Ms	--	--	--
Phénanthrène	mg/kg Ms	--	--	--
Pyrène	mg/kg Ms	--	--	--
Acénaphthylène	mg/kg Ms	--	--	--
Acénaphthène	mg/kg Ms	--	--	--
HAP (6 Borneff) - somme	mg/kg Ms	--	--	--
HAP (EPA) - somme	mg/kg Ms	--	--	--
HAP (VROM) - somme	mg/kg Ms	--	--	--

BTEXN

Benzène	mg/kg Ms	--	--	--
Toluène	mg/kg Ms	--	--	--
Ethylbenzène	mg/kg Ms	--	--	--
m,p-Xylène	mg/kg Ms	--	--	--





Unité	827536	827537	827538	827539	827540
BTXN	51 (0.5-1 m)	51 (2-3 m)	53 (0.1-1.5 m)	54 (0.4-5 m)	58 (0.3-1 m)

COHV	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
Somme Xylènes	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
o-Xylène	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Chlore de Vinyle	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
Dichlorométhane	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Trichlorométhane	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Tétrachlorométhane	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
1,1,1-Trichloroéthylène	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
1,1,2-Trichloroéthylène	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
1,1-Dichloroéthylène	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
1,2-Dichloroéthylène	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
cis-Dichloroéthylène	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Trans-Dichloroéthylène	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
Hydrocarbures totaux (ISO)	45	<20	170	66	66

Hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
Fraction C10-C12	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Fraction C12-C16	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Fraction C16-C20	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
Fraction C20-C24	7,6	<2,0	18	5,3	7,6
Fraction C24-C28	9,6	3,6	32	7,1	11
Fraction C28-C32	10	4,8	52	12	14
Fraction C32-C36	6,3	2,8	24	13	13
Fraction C36-C40	5,3	<2,0	17	17	13

PCB (26)	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
PCB (52)	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
PCB (101)	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
PCB (116)	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
PCB (136)	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
PCB (153)	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
PCB (180)	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
Somme 6 PCB	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
Somme 7 PCB (Ballschmied)	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
Composés volatils	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
Hydrocarbures volatils C8-C10	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms

Autres analyses	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
Antimoine - EL	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Sélénium - EL	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Fraction C6-C8	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms



Unité	827541	827542	827543	827544	827545
	57 (0.3-0.7 m)	59 (0.3-0.7 m)	510 (0.3-1 m)	514 (0.3-1 m)	512 (0.3-1 m)

BTEXN

e-Xylène	mg/kg Ms	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Somme Xylènes	mg/kg Ms	n.d.	n.d.	n.d.	0,94

COHV

Chlore de Vinyle	mg/kg Ms	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Dichlorométhane	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Trichlorométhane	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Tétrachlorométhane	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Trichloréthylène	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Tétrachloréthylène	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
1,1,1-Trichloroéthane	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
1,1,2-Trichloroéthane	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
1,1-Dichloroéthane	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
1,2-Dichloroéthane	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
1,1-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
1,2-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
cis-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Trans-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes	mg/kg Ms	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Hydrocarbures totaux (ISO)

Hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg Ms	40	<20	<20	51
Fraction C10-C12	mg/kg Ms	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Fraction C12-C16	mg/kg Ms	5,9	<4,0	<4,0	<4,0
Fraction C16-C20	mg/kg Ms	4,5	<2,0	<2,0	6,7
Fraction C20-C24	mg/kg Ms	4,5	<2,0	<2,0	12
Fraction C24-C28	mg/kg Ms	6,1	<2,0	<2,0	8,8
Fraction C28-C32	mg/kg Ms	5,8	2,5	<2,0	6,7
Fraction C32-C36	mg/kg Ms	5,8	2,7	<2,0	5,4
Fraction C36-C40	mg/kg Ms	5,5	<2,0	<2,0	5,9

Polychlorobiphényles

PCB (26)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (52)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (101)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (118)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (130)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (153)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (180)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme 6 PCB	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme 7 PCB (Ballschmitter)	mg/kg Ms	--	--	--	--

Composés volatils

Hydrocarbures volatils C6-C10	mg/kg Ms	--	--	--	--
-------------------------------	----------	----	----	----	----

Autres analyses

Arlimène - EL	µg/l	--	--	--	--
Sébum - EL	µg/l	--	--	--	--
Fraction C6-C8	mg/kg Ms	--	--	--	--

Unité	827546	827547	827548	827549	827550
BTXN	813 (0.07 mg)	81 (0.4 mg)	83 (0.5 mg)	82 (0.1-1 mg)	82 (0.1-1 mg)

COHV	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms	mg/kg Ms
Somme Xylènes	<0,05	--	--	--	--
o-Xylène	--	--	--	--	--

Chlorure de Vinyle	mg/kg Ms	<0,02	--	--	--
Dichlorométhane	mg/kg Ms	<0,10	--	--	--
Trichlorométhane	mg/kg Ms	<0,10	--	--	--
Tétrachlorométhane	mg/kg Ms	<0,10	--	--	--
Trichloroéthylène	mg/kg Ms	<0,10	--	--	--
Tétrachloroéthylène	mg/kg Ms	<0,10	--	--	--
1,1,1-Trichloroéthane	mg/kg Ms	<0,10	--	--	--
1,1,2-Trichloroéthane	mg/kg Ms	<0,10	--	--	--
1,1-Dichloroéthane	mg/kg Ms	<0,10	--	--	--
1,2-Dichloroéthane	mg/kg Ms	<0,10	--	--	--
1,1-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	<0,10	--	--	--
cis-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	<0,10	--	--	--
Trans-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	<0,10	--	--	--
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes	mg/kg Ms	n.d.	--	--	--

Hydrocarbures totaux (ISO)	mg/kg Ms	100	<20	29	46
Fraction C10-C12	mg/kg Ms	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Fraction C12-C16	mg/kg Ms	5,0	<4,0	<4,0	6,9
Fraction C16-C20	mg/kg Ms	7,3	<2,0	7,0	7,3
Fraction C20-C24	mg/kg Ms	11	<2,0	2,8	6,9
Fraction C24-C28	mg/kg Ms	12	<2,0	2,9	4,9
Fraction C28-C32	mg/kg Ms	21	<2,0	3,7	3,9
Fraction C32-C36	mg/kg Ms	21	<2,0	5,9	4,2
Fraction C36-C40	mg/kg Ms	26	<2,0	6,5	8,2

Polychlorobiphényles	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (28)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (52)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (101)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (118)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (138)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (153)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (180)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme 6 PCB	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme 7 PCB (Balschnitter)	mg/kg Ms	--	--	--	--

Autres analyses	mg/kg Ms	--	<1,0	<1,0	<1,0
Hydrocarbures volatils C6-C10	mg/kg Ms	--	<1,0	<1,0	<1,0
Antimoine - EL	µg/l	--	--	--	<5,0
Sélénium - EL	µg/l	--	--	--	7,0
Fraction C6-C8	mg/kg Ms	--	<1,0	<1,0	--



Unité	827551	827552	827553	827554	827555
BTXN	55 (4-5 m)	512 (2,5-2 m)	51 (1-2 m)	Etuat (base de 51 (1-2 m)	53 (2,5-2 m)

COHV					
Chlore de Vinyle	mg/kg Ms	--	--	--	--
Dichlorométhane	mg/kg Ms	--	--	--	--
Trichlorométhane	mg/kg Ms	--	--	--	--
Tétrachlorométhane	mg/kg Ms	--	--	--	--
Trichloréthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Tétrachloréthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,1,1-Trichloroéthane	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,1,2-Trichloroéthane	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,1-Dichloroéthane	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,2-Dichloroéthane	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,1-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
cis-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Trans-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes	mg/kg Ms	--	--	--	--

Hydrocarbures totaux (ISO)	mg/kg Ms	<20	<20	<20	--
Hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg Ms	<4,0	<4,0	<4,0	--
Fraction C10-C12	mg/kg Ms	<4,0	<4,0	<4,0	--
Fraction C12-C16	mg/kg Ms	<4,0	<4,0	<4,0	--
Fraction C16-C20	mg/kg Ms	<2,0	<2,0	<2,0	--
Fraction C20-C24	mg/kg Ms	<2,0	<2,0	<2,0	--
Fraction C24-C28	mg/kg Ms	<2,0	<2,0	<2,0	--
Fraction C28-C32	mg/kg Ms	<2,0	<2,0	<2,0	--
Fraction C32-C36	mg/kg Ms	<2,0	<2,0	<2,0	--
Fraction C36-C40	mg/kg Ms	<2,0	<2,0	<2,0	--
Polychlorobiphényles					
PCB (28)	mg/kg Ms	<0,0020	--	--	--
PCB (52)	mg/kg Ms	<0,0020	--	--	--
PCB (101)	mg/kg Ms	<0,0020	--	--	--
PCB (118)	mg/kg Ms	<0,0020	--	--	--
PCB (138)	mg/kg Ms	<0,0020	--	--	--
PCB (153)	mg/kg Ms	<0,0020	--	--	--
PCB (180)	mg/kg Ms	<0,0020	--	--	--
Somme 6 PCB	mg/kg Ms	n.d.	--	--	--
Somme 7 PCB (Ballschmitter)	mg/kg Ms	n.d.	--	--	--
Composés volatils					
Hydrocarbures volatils C8-C10	mg/kg Ms	<1,0	<1,0	--	--
Autres analyses					
Antimoine - Et	µg/l	--	--	--	<5,0
Sélénium - Et	µg/l	--	--	--	<5,0
Fraction C6-C8	mg/kg Ms	<1,0	<1,0	--	--



Unité	827556	827557	827558	827559	827560
BTXN	Ekuat baso de 53 (2,5-4 m)	54 (1-2 m)	Ekuat baso de 54 (1-2 m)	55 (0-5 m)	Ekuat baso de 55 (0-5 m)

o-Xylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme Xylènes	mg/kg Ms	--	--	--	--

Chlore de Vinyle	mg/kg Ms	--	--	--	--
Dichlorométhane	mg/kg Ms	--	--	--	--
Trichlorométhane	mg/kg Ms	--	--	--	--
Tétrachlorométhane	mg/kg Ms	--	--	--	--
Trichloroéthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Tétrachloroéthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,1,1-Trichloroéthane	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,1,2-Trichloroéthane	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,1-Dichloroéthane	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,2-Dichloroéthane	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,1-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,2-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
cis-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Trans-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes	mg/kg Ms	--	--	--	--

Hydrocarbures totaux (ISO)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C10-C12	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C12-C16	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C16-C20	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C20-C24	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C24-C28	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C28-C32	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C32-C36	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C36-C40	mg/kg Ms	--	--	--	--

PCB (28)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (52)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (101)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (118)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (138)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (153)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (180)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme 6 PCB	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme 7 PCB (Balschmitter)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Composés volatils	mg/kg Ms	--	--	--	--

Hydrocarbures volatils C8-C10	mg/kg Ms	--	--	--	--
Autres analyses					
Anthracène - EL	µg/l	--	--	--	--
Sélénium - EL	µg/l	--	--	--	--
Fraction C6-C8	mg/kg Ms	--	--	--	--



Unité	827561	827562	827563	827564	827565
80 (1.2 m)	Eluat base de 86 (1.2 m)	87 (1.52 m)	Eluat base de 87 (1.52 m)	87 (1.52 m)	87 (1.52 m)
mg	mg	mg	mg	mg	mg

BTXN

o-Xylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme Xylènes	mg/kg Ms	--	--	--	--

COHV

Chlore de Vinyle	mg/kg Ms	--	--	--	--
Dichlorométhane	mg/kg Ms	--	--	--	--
Trichlorométhane	mg/kg Ms	--	--	--	--
Tétrachlorométhane	mg/kg Ms	--	--	--	--
Trichloréthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Tétrachloréthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,1,1-Trichloroéthane	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,1,2-Trichloroéthane	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,1-Dichloroéthane	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,2-Dichloroéthane	mg/kg Ms	--	--	--	--
1,1-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
cis-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Trans-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes	mg/kg Ms	--	--	--	--

Hydrocarbures totaux (ISO)

Hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C10-C12	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C12-C16	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C16-C20	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C20-C24	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C24-C28	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C28-C32	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C32-C36	mg/kg Ms	--	--	--	--
Fraction C36-C40	mg/kg Ms	--	--	--	--

Polychlorobiphényles

PCB (28)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (52)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (101)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (118)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (138)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (153)	mg/kg Ms	--	--	--	--
PCB (180)	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme 6 PCB	mg/kg Ms	--	--	--	--
Somme 7 PCB (Ballschmiter)	mg/kg Ms	--	--	--	--

Composés volatils

Hydrocarbures volatils C6-C10	mg/kg Ms	--	--	--	--
-------------------------------	----------	----	----	----	----

Autres analyses

Aurifère - EL	µg/l	--	--	--	--
Sélénium - EL	µg/l	--	--	--	--
Fraction C6-C8	mg/kg Ms	--	--	--	--



Unité

827566

Boutillon de 811 (1,5-2 m)

827567

812 (1,5-2 m) Boutillon de 512 (1,5-2 m)

827568

827569

513 (1,7-2 m) Boutillon de 813 (1,7-2 m)

827570

BTXN

COHV

Chlorure de Vinyle

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Dichlorométhane

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Trichlorométhane

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Tétrachlorométhane

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Trichloroéthylène

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Tétrachloroéthylène

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

1,1,1-Trichloroéthane

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

1,1,2-Trichloroéthane

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

1,1-Dichloroéthane

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

1,2-Dichloroéthane

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

1,1-Dichloroéthylène

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

cis-Dichloroéthylène

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Trans-Dichloroéthylène

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Hydrocarbures totaux (ISO)

Hydrocarbures totaux C10-C40

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Fraction C10-C12

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Fraction C12-C16

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Fraction C16-C20

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Fraction C20-C24

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Fraction C24-C28

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Fraction C28-C32

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Fraction C32-C36

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Fraction C36-C40

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

PCB (28)

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

PCB (62)

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

PCB (101)

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

PCB (116)

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

PCB (136)

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

PCB (153)

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

PCB (180)

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Somme 6 PCB

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Somme 7 PCB (Balischniter)

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Composés volatils

Hydrocarbures volatils C6-C10

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570

Autres analyses

Anthracène - EL

µg/l

827566

827567

827568

827569

827570

Sélénium - EL

µg/l

827566

827567

827568

827569

827570

Fraction C6-C8

mg/kg Ms

827566

827567

827568

827569

827570



Unité 827571 827572 827573
54 (24 m) 54 (45 m) 55 (152,5 m)

BTEXN

o-Xylène	mg/kg Ms	---	---	---
Somme Xylènes	mg/kg Ms	---	---	---

COHV

Chlorure de Vinyle	mg/kg Ms	---	---	---
Dichlorométhane	mg/kg Ms	---	---	---
Trichlorométhane	mg/kg Ms	---	---	---
Tétrachlorométhane	mg/kg Ms	---	---	---
Trichloroéthylène	mg/kg Ms	---	---	---
Tétrachloroéthylène	mg/kg Ms	---	---	---
1,1,1-Trichloroéthane	mg/kg Ms	---	---	---
1,1,2-Trichloroéthane	mg/kg Ms	---	---	---
1,1-Dichloroéthane	mg/kg Ms	---	---	---
1,2-Dichloroéthane	mg/kg Ms	---	---	---
1,1-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	---	---	---
cis-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	---	---	---
Trans-Dichloroéthylène	mg/kg Ms	---	---	---
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes	mg/kg Ms	---	---	---

Hydrocarbures totaux (ISO)

Hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg Ms	---	---	---
Fraction C10-C12	mg/kg Ms	---	---	---
Fraction C12-C16	mg/kg Ms	---	---	---
Fraction C16-C20	mg/kg Ms	---	---	---
Fraction C20-C24	mg/kg Ms	---	---	---
Fraction C24-C28	mg/kg Ms	---	---	---
Fraction C28-C32	mg/kg Ms	---	---	---
Fraction C32-C36	mg/kg Ms	---	---	---
Fraction C36-C40	mg/kg Ms	---	---	---

Polychlorobiphényles

PCB (28)	mg/kg Ms	<0,0020	<0,0020	<0,0020
PCB (52)	mg/kg Ms	<0,0020	<0,0020	<0,0020
PCB (101)	mg/kg Ms	<0,0020	<0,0020	<0,0020
PCB (116)	mg/kg Ms	<0,0020	<0,0020	<0,0020
PCB (136)	mg/kg Ms	<0,0020	<0,0020	<0,0020
PCB (153)	mg/kg Ms	<0,0020	<0,0020	<0,0020
PCB (180)	mg/kg Ms	<0,0020	<0,0020	<0,0020
Somme 6 PCB	mg/kg Ms	n.d.	n.d.	n.d.
Somme 7 PCB (Balechnitter)	mg/kg Ms	n.d.	n.d.	n.d.

Composés volatils

Hydrocarbures volatils C6-C10	mg/kg Ms	---	---	---
-------------------------------	----------	-----	-----	-----

Autres analyses

Aminotri - EL	µg/l	---	---	---
Sélénium - EL	µg/l	---	---	---
Fraction C6-C8	mg/kg Ms	---	---	---





Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 683, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 689785, Fax +31(0)570 689761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
N° Cde 146035 Solide / Eluat

Unité	mg/kg Ms	Fraction C8-C10
827536	—	—
827537	—	—
827538	—	—
827539	—	—
827540	—	—



Autres analyses		mg/kg Ms		Unité	
827541	57 (0.2-0.7 m)	827542	59 (0.3-0.7 m)	827543	616 (0.2-1 m)
827544	611 (0.2-1 m)	827545	552 (0.5-1 m)		



Unité	827546	827547	827548	827549	827550
Autres analyses	82 (0.3-0.7 m)	91 (0.4 m)	93 (4.5 m)	92 (6.5-1 m)	82 (0.1-1 m)
Fraction C8-C10	mp/kg Mts	<1,0	<1,0	<1,0	—



Autres analyses		mg/kg Ms		Unité	
Fracion C8-C10		<1,0		827551	65 (4,5 m)
		<1,0		827552	513 (2,5-3 m)
				827553	51 (1-2 m)
				827554	Eluat (base de 51 (1-2 m)
				827555	52 (2,5-3 m)



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AH Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
N° Cde 146035 Solide / Ekuat

Unité	mg/kg Ms	Autres analyses
827556	Eluat issu de S5 (25-1 ml)	
827557	S4 (1-2 ml)	
827558	Quantité de S4 (1-2 ml)	
827559	S5 (0-5 ml) Eluat issu de S5 (0-5 ml)	
827560		



Unité	mg/kg Mls	Autres analyses
827561 ss (1-2 ml) Eliuat	--	
827562 ss (1-2 ml) Eliuat	--	
827563 ss (1-2 ml) Eliuat	--	
827564 ss (1-2 ml) Eliuat	--	
827565 ss (1-2 ml) Eliuat	--	



Unité	mg/kg Ms	Autres analyses
827566	Eluat issu de S11 (1.5-2 mg)	---
827567	S12 (1.5-2 mg) Eluat issu de S12 (1.5-2 mg)	---
827568	Eluat issu de S12 (1.5-2 mg)	---
827569	S13 (1.7-2 mg) Eluat issu de S13 (1.7-2 mg)	---
827570		---



Autres analyses	Unité	mg/kg Ms		
		827571	827572	827573
Fraction C8-C10		54 (2-3 m)	54 (4-5 m)	55 (1-2-5 m)
		---	---	---

Explication: "c" n.d. : non détecté, en dessous de la limite de quantification.

Les limites de quantification reportées peuvent s'appliquer différentes des valeurs standards en cas de perturbations occasionnelles par la matrice ou une quantité d'échantillon insuffisante.

++ Etape mise en oeuvre

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

pe) Etant donné l'influence perturbatrice de l'échantillon, une dilution de l'échantillon a occasionnée une augmentation des limites de quantification.

my) Etant donné l'influence perturbatrice de l'échantillon, les limites de quantification ont été relâchées.

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons. Les analyses ont été effectuées entre la date d'arrivage des échantillons au laboratoire et la date de rédaction du rapport. La possibilité du résultat est officiellement valable sur des échantillons dont le laboratoire n'a aucune donnée sur les origines, l'histoire...

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143

Service clientèle

Liste des méthodes

Sol

EN 12457: Lixiviation (EN 12457-2)

EN 13657/ISO 11466: Minéralisation à l'eau régale

EN-ISO 11885: Arsenic (As) Plomb (Pb) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu) Nickel (Ni) Zinc (Zn)

ISO 10382: Somme 6 PCB Somme 7 PCB (Balschriber)

ISO 10390: pH-H2O

ISO 10694/EN 13137: Carbone organique total (COT)

ISO 11465: Matière sèche

ISO 13877: HAP (VROM) - somme

ISO 13877: HAP (EPA) - somme HAP (B Borchert) - somme

ISO 16703: Hydrocarbures totaux C10-C40

ISO 16703: n) Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C24-C28 Fraction C28-C32

Fraction C32-C36 Fraction C36-C40

ISO 16772: Mercure (Hg)

ISO 22155: Benzène Toluène Ethylbenzène Somme Xylènes Chlore de Vinyle Dichlorométhane Trichlorométhane Tétrachlorométhane

1,1-Dichloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthylène 1,1,2-Trichloroéthylène 1,2-Dichloroéthylène

1,1-Dichloroéthylène Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylène Hydrocarbures volatils C8-C10

ISO 22155: n) Fraction C6-C8 Fraction C8-C10

Méthode interne pH et/ou Ec: Température

Sans objet: Antimoine cumulé Aرسenic cumulé Baryum cumulé Plomb cumulé Cadmium cumulé Chrome cumulé Cuivre cumulé Nickel cumulé Zinc cumulé

Fluorures cumulé Fraction soluble cumulé Cuivre cumulé Molybdène cumulé Nickel cumulé Indice phénol cumulé

Mercure cumulé Sélénium cumulé Sulfates cumulé COT cumulé Zinc cumulé

Eliat

EN 12566: Arsenic (As) Baryum (Ba) Plomb (Pb) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu) Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Zinc (Zn)

EN 12880: Résidu à sec

EN 13370: Mercure (Hg)

EN 1484: COT

EN 17294-2: Antimoine - EL Sélénium - EL

EN-ISO 10304-1/2: Chlores (Cl) Fluorures (F)

EN-ISO 13370: Indice phénol

ISO 10523: pH

ISO 22743: Sulfates (SO4)

ISO 7288: Conductivité électrique

Sans objet: L/S cumulé

n) Non accrédité





AL-West B.V.

ACROLAB
group

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
N° Cde 146035 Solide / Elnat

Page 34 de 34



- Annexe 9 - Bordereaux d'analyses des eaux souterraines

Cette annexe contient 6 pages



AGROLAB
group

AL-West B.V.

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 698763, Fax +31(0)570 698761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Reçu le 24 JUIL 2009

1366

BURGAP
Madame Estelle CARON
67 RUE DE GRIGNY
62000 ARRAS
FRANCE

Date 19.08.2009
N° Client 36004269
N° commande 146037

RAPPORT D'ANALYSES

N° Cde 146037 Eau

Client	36004269 BURGAP
Référence	As.2600 / Mlle Caron
Enregistrement	12.08.09
Prélèvement par	Client

Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire pour votre dossier en référence.

Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités d'Accréditation Néerlandais (RVAs), reconnus Cofrac, sous les numéros L005.

Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.

Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité.

Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.

Au cas où vous souhaitez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos sincères salutations.

Respectueusement,

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380660143
Service clientèle





ACROLAB
group

AL-West B.V.

Handelskade 35, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel: +31(0)570 698765, Fax: +31(0)570 698761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

N° Cde 146037 Eau

N° échant. Norm des échantillons

Prélèvement

Site

12.08.2009

P21

12.08.2009

P22

Forage

827598

827599

827600

Unité

827598

P21

827599

P22

827600

Forage

Métaux

Arsenic (As)	µg/l	<5,0	<5,0	<5,0
Cadmium (Cd)	µg/l	0,18	0,26	<0,10
Chrome (Cr)	µg/l	2,4	<2,0	<2,0
Cuivre (Cu)	µg/l	11	<2,0	4,3
Mercurie (Hg)	µg/l	<0,03	<0,03	<0,03
Nickel (Ni)	µg/l	5,8	9,7	<5,0
Plomb (Pb)	µg/l	8,3	<5,0	<5,0
Zinc (Zn)	µg/l	110	20	10

HAP

Acénaphthène	µg/l	<0,050	<0,050	<0,050
Acénaphthène	µg/l	<0,050	0,17	<0,050
Anthracène	µg/l	<0,010	0,036	<0,010
Benzo(a)anthracène	µg/l	<0,010	0,037	<0,010
Benzo(b)fluoranthène	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(g,h,i)fluoranthène	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(k)fluoranthène	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Chrysène	µg/l	<0,010	0,040	<0,010
Dibenzo(a,h)anthracène	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoranthène	µg/l	<0,010	0,48	<0,010
Fluorène	µg/l	0,032	0,077	<0,010
HAP (6 BORNEFF) - somme	µg/l	n.d.	0,48 *	n.d.
HAP (EPA) - somme	µg/l	0,044 *	1,4 *	n.d.
HAP (VRM) - somme	µg/l	0,012 *	0,70 *	n.d.
Indeno(1,2,3-cd)pyrène	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
Naphthalène	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05
Phénanthrène	µg/l	0,012	0,11	<0,010
Pyrène	µg/l	<0,010	0,43	<0,010

BTEXN

Benzène	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
Toluène	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
Ethylbenzène	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
m,p-Xylène	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
o-Xylène	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
Somme Xylènes	µg/l	n.d.	n.d.	n.d.

COHV

Dichlorométhène	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
Trichlorométhène	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1





COHV

Tétrachlorométhane	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
1,1-Dichloroéthane	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
1,2-Dichloroéthane	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,1-Trichloroéthane	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,2-Trichloroéthane	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
1,1-Dichloroéthylène	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
Chlorure de Vinyle	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
cis-1,2-Dichloroéthène	µg/l	<0,1	0,2	<0,1
Trans-1,2-Dichloroéthène	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylène	µg/l	n.d.	0,2	n.d.
Trichloréthylène	µg/l	<0,1	0,4	<0,1
Tétrachloréthylène	µg/l	<0,1	0,1	<0,1

Hydrocarbures totaux

Hydrocarbures totaux C10-C40	µg/l	4840	<50	<50
Fraction C10-C12	µg/l	<10	<10	<10
Fraction C12-C16	µg/l	13	<10	<10
Fraction C16-C20	µg/l	44	<5,0	<5,0
Fraction C20-C24	µg/l	230	<5,0	<5,0
Fraction C24-C28	µg/l	950	<5,0	<5,0
Fraction C28-C32	µg/l	1600	<5,0	<5,0
Fraction C32-C36	µg/l	1200	<5,0	<5,0
Fraction C36-C40	µg/l	800	<5,0	<5,0

Polychlorobiphényles

PCB (28)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PCB (52)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PCB (101)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PCB (118)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PCB (138)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PCB (153)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
PCB (160)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010
Somme PCB (STI) (ASE)	µg/l	n.d.	n.d.	n.d.
Somme 7 PCB (Ballschmitter)	µg/l	n.d.	n.d.	n.d.

Explication: "<" n.d.: non détecté, en dessous de la limite de quantification.

Les limites de quantification reportées peuvent varier différentes des valeurs standards en cas de perturbations occasionnelles par la matrice ou une quantité d'échantillon insuffisante.

++ Etape mise en oeuvre

x) Les résultats ne tenant pas compte des tenues en dessous des seuils de quantification.

Les résultats d'analyses ne concernant que des échantillons. Les analyses ont été effectuées sur des échantillons sur des échantillons dont le laboratoire n'a aucune donnée sur les origines, l'historique,...

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143

Service clientèle



Date 08.10.2009
N° Client 27009904
Page 1 de 2

RAPPORT D'ANALYSES (COPIE) N° de la liste 153396 / 2

Ce rapport d'analyses - en version 2 - remplace tout autre rapport précédant. Les modifications concernent les échantillons n° 141134.

N° échant. 141134 / 2 Huile
N° Cde
Enregistré 12.08.2009
Prélevement 10.08.2009
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons Pz 3

Pétrole / Lipide

Hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg	72000	Originale	13510	E DIN ISO 16703
------------------------------	-------	-------	-----------	-------	-----------------

Naphtalène	mg/kg	2,5	Originale	3873	alde métrique DIN ISO 13877
Acénaphthène	mg/kg	1,3	Originale	3874	alde métrique DIN ISO 13877
Acénaphthylène	mg/kg	<22	Originale	3866	alde métrique DIN ISO 13877
Fluorène	mg/kg	1,4	Originale	3875	alde métrique DIN ISO 13877
Phénanthrène	mg/kg	110	Originale	3867	alde métrique DIN ISO 13877
Anthracène	mg/kg	1,2	Originale	3876	alde métrique DIN ISO 13877
Fluoranthène	mg/kg	5,7	Originale	3877	alde métrique DIN ISO 13877
Pyène	mg/kg	14	Originale	3878	alde métrique DIN ISO 13877
Benzo(a)anthracène	mg/kg	25	Originale	3879	alde métrique DIN ISO 13877
Chrysène	mg/kg	66	Originale	3880	alde métrique DIN ISO 13877
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg	3,9	Originale	3881	alde métrique DIN ISO 13877
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg	0,33	Originale	3882	alde métrique DIN ISO 13877
Benzo(a)pyrène	mg/kg	3,3	Originale	3870	alde métrique DIN ISO 13877
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg	0,83	Originale	3868	alde métrique DIN ISO 13877
Benzo(g,h,i)perénylène	mg/kg	<22	Originale	3871	alde métrique DIN ISO 13877
Indeno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg	<22	Originale	3872	alde métrique DIN ISO 13877
HAP (EPA) - somme	mg/kg	240	Originale	3865	alde métrique DIN ISO 13877

BTEX (Huiles et Graisses)

Benzène	mg/kg	<500	Originale	4252	alde métrique DIN 38407-F9-1
Toluène	mg/kg	<500	Originale	4257	alde métrique DIN 38407-F9-1
Ethylbenzène	mg/kg	<500	Originale	4254	alde métrique DIN 38407-F9-1
m,p-Xylène	mg/kg	<1000	Originale	4255	alde métrique DIN 38407-F9-1
o-Xylène	mg/kg	<500	Originale	4256	alde métrique DIN 38407-F9-1
BTEX, somme	mg/kg	n.d.	Originale	4253	alde métrique DIN 38407-F9-1



N° de la liste 153396 / 2 N° échant. 141134 / 2

Explication: "n.d." : non détecté, en dessous de la limite de quantification.

Les limites de quantification reportées peuvent varier différentes des valeurs standards en cas de perturbations occasionnelles par la matrice ou une quantité d'échantillon insuffisante.
 Explication: Ms=Matériau sèche, Mo=Matériau originale

AWV D. Kucharski, Tel. 03741/5507612
 Service client

Ce rapport transmis électroniquement a été vérifié et validé. Ceci est en accord avec les prescriptions de la NF EN ISO/IEC 17025:2005 pour les rapports simplifiés et sont validés sans signature.

Copies
 BURGEAP

Liste des méthodes
 aide mémoire DIN ISO 13877:3865
 aide mémoire DIN 38407-F9-1: 4253
 E DIN ISO 16703: 13610

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons. Les analyses ont été effectuées entre la date d'enregistrement des échantillons au laboratoire et la date d'édition du rapport. La possibilité du résultat est difficilement vérifiable sur des échantillons d'origine inconnue.

Date
 N° Client
 Page 2 de 2

08.10.2009
 27009904

- 1° Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols, des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, dans un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de notre société.
- 2° Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées par l'exploitant comme pouvant être à l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas, dont l'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont liés à des hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, l'inaccessibilité de certaines zones peut entraîner un défaut d'observation non imputable à notre société.
- 3° Le diagnostic rend compte d'un état du milieu à un instant donné. Des événements ultérieurs au diagnostic (interventions humaines ou phénomènes naturels) peuvent modifier la situation observée à cet instant.